

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 1 – Ingresso al terraneo sub 188



Foto n. 2 – Ingresso al terraneo sub 188



Foto n. 3 – Particolare degli affacci su spazio interno condominiale



Foto n. 4 – Particolare dell'ingresso su spazio interno condominiale



Foto n. 5 – Interni del locale




Foto n. 6 – Interni del locale con vista verso l'ingresso da spazio condominiale



Foto n. 7 – Particolari delle rifiniture




Foto n. 8 – Interni del locale con vista verso l'ingresso da via G. la Pira



Foto n. 9 – Particolari interni




Foto n. 10 – Interno del locale con vista verso la zona uffici e servizi



Foto n. 11 – Interno del locale con vista verso la zona servizi



Foto n. 12 – Zona servizi




Foto n. 13 – Zona servizi



Foto n. 14 – Zona ufficio