

TRIBUNALE DI SPOLETO

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

FALLIMENTO n. 27/2022 R.G.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA BENI IMMOBILI ACQUISITI AL FALLIMENTO

LOTTO 1



Foto 1 - PROSPETTO NORD-EST



Foto 2 - PROSPETTO NORD-OVEST



Foto 3 - PROSPETTO SUD-OVEST



Foto 4 - PROSPETTO SUD-EST




Foto 5 - PORTICO COMUNE



Foto 6 - VANO SCALA




Foto 7 - VANO SCALA




Foto 8 - PORTONCINO CAPOSCALA



Foto 9 - INGRESSO



Foto 10 - SOGGIORNO



Foto 11 - SOGGIORNO



Foto 12 - CUCINA



Foto 13 - TINELLO




Foto 14 - TINELLO



Foto 15 - CAMERA 1



Foto 16 - CAMERA 1




Foto 17 - CAMERA 2




Foto 18 - CAMERA 2



Foto 19 - BAGNO



Foto 20 - ELEMENTI RADIANTI



Foto 21 - INFISSI ESTERNI IN LEGNO




Foto 22 - DOPPIO INFISSO ESTERNO



Foto 23 - BALCONE



Foto 24 - VERANDA CONDONATA



Foto 25 - SOTTOTETTO



Foto 26 - SOTTOTETTO



Foto 27 - LOCALE TECNICO




Foto 28 - LOCALE TECNICO




Foto 29 - SOPPALCO



Foto 30 - WC GARAGE



Foto 31 - WC GARAGE



Foto 32 - RIMESSA CONDONATA



Foto 33 - RIMESSA CONDONATA



Foto 34 - RIMESSA CONDONATA



Foto 35 - AREA CORTILIZIA IN COMUNE



Foto 36 - AREA CORTILIZIA IN COMUNE



Foto 37 - AREA CORTILIZIA IN COMUNE



Foto 38 - AREA CORTILIZIA IN COMUNE



Foto 39 - AREA CORTILIZIA IN COMUNE



Foto 40 - RIMESSA ABUSIVA

LOTTO 2



Foto 41 - CONTESTO URBANO



Foto 42 - PROSPETTO SUD-EST



Foto 43 - STRADA DI ACCESSO AL COMPARTO



Foto 44 - PROSPETTO NORD-OVEST E
TRASFORMATORI DI POTENZA



Foto 45 - PROSPETTO NORD-EST



Foto 46 - PARTICOLARE ACCESSO



Foto 47 - PROSPETTO SUD-OVEST



Foto 48 - PROSPETTO NORD-OVEST



Foto 49 - PORTICO




Foto 50 - VANO SCALA



Foto 51 - VANO SCALA



Foto 52 - PORTONCINO CAPOSCALA



Foto 53 - PORTONCINO CAPOSCALA




Foto 54 - INGRESSO



Foto 55 - INGRESSO



Foto 56 - SOGGIORNO



Foto 57 - SOGGIORNO



Foto 58 - TINELLO



Foto 59 - TINELLO



Foto 60 - CUCINA



Foto 61 - CUCINA




Foto 62 - CUCINA



Foto 63 - WC




Foto 64 - ANTIBAGNO



Foto 65 - DISIMPEGNO



Foto 66 - CAMERA 1



Foto 67 - CAMERA 1



Foto 68 - CAMERA 2



Foto 69 - CAMERA 2




Foto 70 - CAMERA 3



Foto 71 - BAGNO




Foto 72 - BAGNO



Foto 73 - TERRAZZINO



Foto 74 - RIPOSTIGLIO-LAVANDERIA



Foto 75 - TERRAZZO



Foto 76 - TERRAZZO



Foto 77 - INFISSO ESTERNO IN ALLUMINIO



Foto 78 - ELEMENTI RADIANTI IN ALLUMINIO



Foto 79 - CORTE PRIVATA



Foto 80 - CORTE PRIVATA



Foto 81 - CORTE PRIVATA



Foto 82 - CORTE PRIVATA



Foto 83 - RIMESSA ATTREZZI ABUSIVA



Foto 84 - RIMESSA ATTREZZI ABUSIVA



Foto 85 - AUTORIMESSA PROSPETTO SUD-EST



Foto 86 - AUTORIMESSA INTERNO



Foto 87 - CORTE COMUNE



Foto 88 - ACCESSO CARRAIO ALLA CORTE
COMUNE