

# ALLEGATO N. 11

Fotografie degli interni

---

Esperto stimatore Geom. Luca Leati

Iscritto al Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della Provincia di Verona col n. 3332  
iscritto all' Albo dei C.T.U. ed esperto stimatore del Tribunale C.P. di Verona (VR)  
e-mail: [esecuzioni@agripietra.it](mailto:esecuzioni@agripietra.it) - P.E.C.: [luca.leati@geopec.it](mailto:luca.leati@geopec.it) - Tel.: +39 045 8769803



LOCALE PRINCIPALE



SECONDO LOCALE


---

Tribunale di Verona E.I. n. 202/2023 R.E.


Giudice: dott. Attilio Burti

Esperto stimatore: geom. Luca Leati

Custode: avv. Laura Papparelli



ACCESSO ALL'ANTIBAGNO



BAGNO



GARAGE



GARAGE



CONDIZIONE PAVIMENTO NEL LOCALE COMMERCIALE



CONDIZIONE PAVIMENTO NEL LOCALE COMMERCIALE



CONDIZIONE PAVIMENTO NEL LOCALE COMMERCIALE

# **ALLEGATO N. 12**

Fotografie degli esterni

---

Esperto stimatore Geom. Luca Leati

Iscritto al Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della Provincia di Verona col n. 3332  
iscritto all' Albo dei C.T.U. ed esperto stimatore del Tribunale C.P. di Verona (VR)  
e-mail: [esecuzioni@agripietra.it](mailto:esecuzioni@agripietra.it) - P.E.C.: [luca.leati@geopec.it](mailto:luca.leati@geopec.it) - Tel.: +39 045 8769803



ESTERNO FABBRICATO



VERANDE DEL LOCALE COMMERCIALE

---

Tribunale di Verona E.I. n. 202/2023 R.E.

Giudice: dott. Attilio Burti

Esperto stimatore: geom. Luca Leati

Custode: avv. Laura Papparelli



ACCESSO AL GARAGE – SERRANDA DANNEGGIATA