



VEDUTA AEREA DELLA PROPRIETA'



Foto n. 1 – Ingresso alla proprietà dalla strada comunale Caprilli Tracolle



Foto n. 2 – Viale di accesso



Foto n. 3 – Accesso al parcheggio



Foto n. 4 – Parcheggio



Foto n. 5 – Fabbricato “Poggetti” - prospetti frontale e laterale



Foto n. 6 – Fabbricato “Poggetti” - accesso dal giardino



Foto n. 7 - Fabbricato "Poggetti" – prospetto tergale e accesso alla centrale termica



Foto n. 8 – Fabbricato "Poggetti" – particolare del prospetto principale



Foto n. 9 – Fabbricato “Poggetti” - soggiorno di uno degli appartamenti



Foto n. 10 – Fabbricato “Poggetti” – angolo cottura di uno degli appartamenti



Foto n. 11 – Fabbricato “Poggetti” – bagno di uno degli appartamenti



Foto n. 12 - magazzino rurale isolato prospetto principale (sud est)



Foto n. 13 – magazzino isolato retro



Foto n. 14 - edificio “Alberi” sulla destra, sul fondo fabbricato principale



Foto n. 15 - edificio "Alberi" vista del prospetto nord ovest



Foto n. 16 - edificio "Alberi" vista del prospetto principale



Foto n. 17 – edificio “Alberi” vista del prospetto sinistro (sud est)



Foto n. 18 - edificio “Alberi” vista di una delle scale di accesso al piano primo



Foto n. 19 - edificio "Alberi" veduta del prospetto tergale



Foto n. 20 - edificio "Alberi" - appartamento "Abeti" - vista della zona giorno



Foto n. 21 – edificio “Alberi” vista del prospetto principale



Foto n. 22 - edificio “Alberi” – appartamento “Abeti” - veduta del bagno



Foto n. 23 - edificio "Alberi" – appartamento "Il Prato" - zona giorno



Foto n. 24 - edificio "Alberi" - appartamento "Il Cipresso" - zona giorno



Foto n. 25 - edificio "Alberi" - appartamento "Il Cipresso" – veduta di una camera



Foto n. 26 - edificio "Alberi" – appartamento "Il Cipresso" - bagno



Foto n. 27 - edificio principale – veduta del corpo di fabbrica “Boschetti”



Foto n. 28 - edificio principale “Boschetto 1” - soggiorno



Foto n. 29 - edificio principale "Boschetto 1" - camera



Foto n. 30 - edificio principale "Boschetto 1" - bagno



Foto n. 31- edificio principale "Boschetto 2" - scala di accesso



Foto n. 32 - edificio principale "Boschetto 2" - cucina



Foto n. 33 – edificio principale “Boschetto 2” - camera



Foto n. 34 – edificio principale “Boschetto 2” - bagno



Foto n. 35 - edificio principale – accessi ai magazzini al P.T. (locali ricreativi e reception a destra)



Foto n. 36 – edificio principale - magazzini al P.T. (reception)



Foto n. 37 – edificio principale - magazzini al P.T. (ufficio)



Foto n. 38 – edificio principale - magazzini al P.T. (sala ricreativa)



Foto n. 39 - edificio principale - magazzini P.T. (soggiorno)



Foto n. 40 - edificio principale - deposito



Foto n. 41 - edificio principale - magazzini P.T. (lavanderia)



Foto n. 42 - edificio principale - magazzini P.T. - locale tecnico



Foto n. 43 - edificio principale - magazzino tergaie



Foto n. 44 - edificio principale - magazzini P.T. - cucina rustica



Foto n. 45 - edificio principale - magazzini al P.T. - capannone



Foto n. 46 - edificio principale - magazzini P.T. - esterno della cucina rustica



Foto n. 47 - edificio principale - esterno con scala di accesso e rimessa macchine



Foto n. 48 - edificio principale - ingresso all'abitazione rurale



Foto n. 49 - edificio principale - ingresso alla cantina dell'abitazione rurale



Foto n. 50 - edificio principale - abitazione rurale - soggiorno



Foto n. 51 - edificio principale - abitazione rurale pranzo



Foto n. 52 - edificio principale - abitazione rurale camera



Foto n. 53 - edificio principale - abitazione rurale bagno



Foto n. 54 - edificio principale - civile abitazione - loggia



Foto n. 55 - edificio principale - civile abitazione - soggiorno



Foto n. 56 - edificio principale - civile abitazione - camera



Foto n. 57 - edificio principale - civile abitazione - bagno



Foto n. 58 - edificio principale - civile abitazione - terrazza tergaie con accesso dalla camera



Foto n. 59 - edificio principale - magazzini al piano sottotetto



Foto n. 60 - edificio principale - magazzini al piano sottotetto



Foto n. 61 - piscina



Foto n. 62 - vano tecnico della piscina



Foto n. 63 - veduta del complesso da sud ovest - sulla destra traliccio della linea elettrica



Foto n. 64 - veduta dei terreni dalla destra dell'ingresso sulla strada comunale Caprilli Tracolle



Foto n. 65 - terreni - manufatto in prossimità del Fosso delle Campane



Foto n. 66 – strada comunale via 8 Marzo (sulla destra) e via Einstein



Foto n. 67 - orti adiacenti il Fosso delle Campane