







scala esterna di accesso al  
Lastrico solare

LIMITE DI CONCRETO  
MARETE IN CONTROTERRA

MANUFATTO ABBUSIVO  
IN ADERENZA AL FABBRICATO

VERANDA COPERTA LATO INTERNO  
STRUTTURA ABUSIVA



VERANDA ESTERNA ABUSIVA

**COPERTURA ABUSIVA  
STRUTTURA DA RIMUOVERE**





































beko

LIMITE DI CONFINE  
IN CONTROTERRA

MANUFATTO ABUSIVO POSTO IN  
ADERENZA ED ACCESSIBILE  
INTERAMENTE DALL'UNITA'  
ABITATIVA









**STATO DEI LUOGHI LOC. ACCESSORIO ABUSIVO  
IN ADERENZA AL FABBRICATO PRINCIPALE**









VANO PORTA DI COLLEGAMNETO TRA IL SOGG.  
E IL LOC. ACCESSORIO ABUSIVO









PICCOLO DISIMP. RICAIVATO DAL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DEL  
LOC. CANTINA INDICATO E REGOLAMNETATO DA PROGETTO









STANLEY





1	20
2	27
3	28
4	29
5	30
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

SERVIZIO IGIENICO RECUPERATO DAL CAMBIO DI DESTINAZIONE  
D'USO DEL LOC. EX CANTINA





SATOR  
AREPO  
TENET  
OPERA  
ROTAS







































VERANDA COPERTA  
DA DEMOLIRE





