

TRIBUNALE DI VASTO

OGGETTO: Tribunale di Vasto, Procedura di liquidazione controllata dei beni del
Sig. Donato Ranni (C.F.:RNNDNT49C22B853P) - PROCEDURA RG 1/2025

Giudice Delegato: Dott.ssa Anna Rosa CAPUOZZO

C.T.U.: Ing. Francesca CORDISCO

Allegato n. 19 -Documentazione fotografica

Vasto, 29/05/2025

Il C.T.U.
Ing. Francesca CORDISCO



LOTTO 1



Foto esterne relative all'ingresso della villa
sulla Via Provinciale.



Foto esterne relative all'ingresso della villa sulla Via Provinciale
sulla Via Provinciale



Foto esterne a monte e a valle della villa.



Foto relative al piano seminterrato.



Foto relative al piano terra.





Foto relative al piano primo.



LOTTO 2



Foto relative ai due ingressi dell'edificio, a monte (pedonale, su gradinata comunale) e a valle (carrabile, su stradina comunale).



Foto relative al piano II seminterrato.



Foto relative al piano terra.






Foto relative al piano primo.


LOTTO 3




Aerofotogrammetria stralcio foglio 12, mappale 60,66,67




Aerofotogrammetria stralcio foglio 13, mappale 4091,218,219



Aerofotogrammetria stralcio foglio 15, mappale 4221,1026,1027,1234



Aerofotogrammetria stralcio foglio 25, mappale 4043,235,241,254,255,282,289,304



Aerofotogrammetria stralcio foglio 27, mappale 69