

RILIEVO FOTOGRAFICO



RILIEVO FOTOGRAFICO



Foto n° 1: Vista aerea della zona in cui sono ubicati gli immobili oggetto della valutazione



Foto n° 2: Vista aerea del fabbricato in cui sono ubicati gli immobili oggetto della valutazione



RILIEVO FOTOGRAFICO



Foto n° 3: prospetto principale del fabbricato (accesso pedonale dal civico n. 9 della via Nazario Sauro)



Foto n° 4: accesso carrabile dal civico n. 13 della via Nazario Sauro



Foto n° 5: particolare dell'accesso pedonale



Foto n° 6: particolare delle finiture dell'atrio del fabbricato



RILIEVO FOTOGRAFICO



Foto n° 7: particolare delle finiture dell'atrio del fabbricato



Foto n° 8: particolare delle finiture della scala condominiale

APPARTAMENTO USO UFFICIO – PIANO TERZO



Foto n° 9: Ingresso – sala d'aspetto



Foto n° 10: Ingresso – sala d'aspetto



Foto n° 11: Disimpegno e Ripostiglio 1



RILIEVO FOTOGRAFICO



Foto n° 12: Ufficio 1



Foto n° 15: Ufficio 2



Foto n° 13: Ufficio 1



Foto n° 16: Andito 1 (vista verso bagno 1)



Foto n° 14: Andito 1 (vista verso bagno 1)



Foto n° 17: Ufficio 3



RILIEVO FOTOGRAFICO



Foto n° 18: Ufficio 3



Foto n° 21: Ufficio 5



Foto n° 19: Bagno 1



Foto n° 22: Porta blindata ufficio 5



Foto n° 20: Bagno 1



Foto n° 23: Andito 1 (vista verso Ripostiglio 1)



RILIEVO FOTOGRAFICO



Foto n° 24: Ripostiglio 2



Foto n° 26: Ufficio 5



Foto n° 27: Ufficio 5



Foto n° 25: Andito 2



Foto n° 28: Andito 3



RILIEVO FOTOGRAFICO



Foto n° 29: Sala d'aspetto ufficio 7



Foto n° 32: Bagno 2



Foto n° 30: Ufficio 7



Foto n° 31: Ufficio 7



Foto n° 33: Balcone 1



RILIEVO FOTOGRAFICO



Foto n° 34: Balcone 1 (particolare U.E. pompa di calore)



Foto n° 37: Infiltrazioni soffitto Balcone 2



Foto n° 35: Balcone 2



Foto n° 38: Balcone 3, particolare grate metallica di sicurezza



Foto n° 36: Balcone 2




Foto n° 39: Balcone 3, particolare grate metallica di sicurezza



RILIEVO FOTOGRAFICO



Foto n° 40: Balcone 4



Foto n° 43: Balcone 5



Foto n° 41: Balcone 4



Foto n° 44: Balcone 5



Foto n° 42: Difettosità nel parapetto del balcone 4



RILIEVO FOTOGRAFICO

IMMOBILI AL PIANO TERRA E AL PIANO SEMINTERRATO



Foto n° 45: Accesso carrabile all'area cortilizia condominiale



Foto n° 46: Posti auto all'aperto (subb. 76-77-78)



RILIEVO FOTOGRAFICO



Foto n° 47: Cortile condominiale posteriore per accesso al piano seminterrato



Foto n° 48: Rampa di accesso al piano seminterrato, protetta con serranda metallica elettrica



RILIEVO FOTOGRAFICO



Foto n° 49: Posto auto nell'autorimessa al piano interrato (sub. 34) adiacente all'accesso alle due cantine (subb. 93-94)



Foto n° 50: Particolare finiture Cantina distinta con sub. 93



Foto n° 51: Particolare finiture Cantina distinta con sub. 93



RILIEVO FOTOGRAFICO



Foto n° 52: Ingresso cantina distinta con sub. 94



Foto n° 54: cantina distinta con sub. 94



Foto n° 55: cantina distinta con sub. 94



Foto n° 53: cantina distinta con sub. 94



Foto n° 56: particolare del solaio delle cantine in lastre predalles

