

ALLEGATO N. 4



1. MAPPA IDENTIFICATIVA DELL'IMMOBILE
2. RILIEVO FOTOGRAFICO



MAPPA IDENTIFICATIVA DELL'IMMOBILE



FOTO N. 01 INGRESSO FABBRICATO IN COSENZA CENTRO STORICO S. LUCIA



N. 02 APPARTAMENTO PIANO I°



N. 03 APPARTAMENTO PIANO I°



FOTO N. 04 APPARTAMENTO



FOTO N. 05 VANO SCALE



FOTO N. 06 INTERNO



FOTO N. 07 STRUTTURA DEL SOLAIO (TRACCE DI UN PROBABILE INCENDIO PREGRESSO)



FOTO N. 08 STRUTTURA DEL SOLAIO



FOTO N. 09 STATO DI CONSERVAZIONE DEL SOLAIO DEL PIANO SUPERIORE



FOTO N. 10 LOCALE A PIANO TERRA E PRIMO VICO IV° SANTA LUCIA ERRONEAMENTE RIPIORTATO IN CATASTO ALLA P.LLA 674 SUB 9 NON DI PROPRIETA' DEL DEBITORE ESECUTATO



FOTO N. 11 INTERNO LOCALE A PIANO TERRA VICO IV° SANTA LUCIA



FOTO N. 12 INTERNO DEL LOCALE A PIANO PRIMO VICO IV° SANTA LUCIA



FOTO N. 13 LOCALE PIANO TERRA P.LLA 674 SUB 3 IN VIA S. TOMMASO