

foto n. 1 lato sud-est esterno appartamento terzo piano



foto n. 2 lato sud ovest esterno appartamento terzo piano



foto n. 3 lato nord ovest esterno deposito



foto n. 4 interno salone – tramezzo realizzato in difformità con planimetria catastale



foto n. 5 interno salone – tracce di umidità lato camino



foto n. 6 interno cucina – assenza di tramezzo rispetto alla planimetria catastale



foto n. 7 interno bagno di servizio – tracce di umidità



foto n. 8 interno bagno– tracce di umidità




foto n. 9 interno camera da letto padronale– tracce di umidità

