


INDIVIDUAZIONE BENE 1 - LOTTO 1

Comune di Sala Consilina (SA)

Foglio n. 18, particella n. 1971, sub 16, piano 3° - Abitazione



Procedura di Esecuzione Immobiliare iscritta al NRG 39/2023-Tribunale di Lagonegro (PZ)
Creditore procedente: BUONCONSIGLIO 4 S.R.L.; Esecutati: Sigg.ri



FOTO 2- PIAZZALE DI ACCESSO AI BENI




FOTO 3- PORTONE D'INGRESSO CONDOMINIALE




FOTO 4- INGRESSO SU SCALA CONDOMINIALE



Procedura di Esecuzione Immobiliare iscritta al NRG 39/2023-Tribunale di Lagonero (PZ)
Creditore procedente: BUONCONSIGLIO 4 S.R.L.; Esecutati: Sigg.ri



FOTO 5- INGRESSO -SOGGIORNO



FOTO 8- CUCINA VERSO SOGGIORNO



Procedura di Esecuzione Immobiliare iscritta al NRG 39/2023-Tribunale di Lagonero (PZ)
Creditore procedente: BUONCONSIGLIO 4 S.R.L.; Esecutati: Sigg.ri



FOTO 9- ACCESSO AL BALCONE LATO SOGGIORNO



FOTO 10- BALCONE LATO SOGGIORNO



FOTO 11- BALCONE LATO SOGGIORNO



Procedura di Esecuzione Immobiliare iscritta al NRG 39/2023-Tribunale di Lagonegro (PZ)
Creditore procedente: BUONCONSIGLIO 4 S.R.L.; Esecutati: Sigg.ri




FOTO 13- CAMERETTA




FOTO 15- CAMERETTA




FOTO 16- SALONE, VISTA DA DISIMPEGNO



Procedura di Esecuzione Immobiliare iscritta al NRG 39/2023-Tribunale di Lagonegro (PZ)
Creditore procedente: BUONCONSIGLIO 4 S.R.L.; Esecutati: Sigg.ri



FOTO 17- DISIMPEGNO, VISTA DA SALONE




FOTO 18- CAMERA, VISTA DA DISIMPEGNO



FOTO 19- CAMERA, VISTA DA DISIMPEGNO




FOTO 20- CAMERA



Procedura di Esecuzione Immobiliare iscritta al NRG 39/2023-Tribunale di Lagonero (PZ)
Creditore procedente: BUONCONSIGLIO 4 S.R.L.; Esecutati: Sigg.ri



FOTO 21- CAMERA, VISTA MACCHIE DI UMIDITÀ



FOTO 22- DISIMPEGNO




FOTO 23- CAMERA



Procedura di Esecuzione Immobiliare iscritta al NRG 39/2023-Tribunale di Lagonero (PZ)
Creditore procedente: BUONCONSIGLIO 4 S.R.L.; Esecutati: Sigg.ri



FOTO 24- CAMERA



FOTO 25- CAMERA, VISTA MACCHIE DI UMIDITÀ



FOTO 26- CAMERA, PARTICOLARE MACCHIE DI UMIDITÀ



Procedura di Esecuzione Immobiliare iscritta al NRG 39/2023-Tribunale di Lagonegro (PZ)
Creditore procedente: BUONCONSIGLIO 4 S.R.L.; Esecutati: Sigg.ri



FOTO 27- BAGNO 1



FOTO 28- BAGNO 1E 2, VISTA DA DISIMPEGNO



FOTO 30- BAGNO 2



Procedura di Esecuzione Immobiliare iscritta al NRG 39/2023-Tribunale di Lagonero (PZ)
Creditore procedente: BUONCONSIGLIO 4 S.R.L.; Esecutati: Sigg.ri



FOTO 31- BALCONE CON ACCESSO DAL BAGNO 2



FOTO 32- BALCONE CON ACCESSO DAL BAGNO 2




FOTO 33- ACCESSO, VISTA SUL PIANEROTTOLO

