

TRIBUNALE DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
R.G.E. 229/2023
G.E. DOTT.SSA LULLI ALESSANDRA

ALLEGATO FOTOGRAFICO

ALL'ELABORATO PERITALE



IMMOBILI SITI IN SONNINO (LT)
VICOLO DEL PIACERE N.2 E VIA ANTONELLI N. 71





Figura 1- Visuale verso Via Antonelli



Figura 2- Ingresso bene n.2



Figura 3- Visuale interna bene n.2



Figura 4- Ingresso bene n.1





Figura 5 – Visuale interna bene n.2



Figura 6 – Visuale d'angolo tra Vicolo del Piacere e Via Antonelli





Figura 7 – Scala ingresso - bene n.1



Figura 8 – Ingresso camera p.terra - bene n.1



Figura 9 – Visuale interna cucina/pranzo p.terra – bene n.1





Figura 10- Visuale interna cucina/pranzo p.terra – bene n.1



Figura 11- Visuale di dettaglio solaio tra piano terra e piano primo





Figura 12- Visuale interna camera da letto piano terra – bene n.1



Figura 13 - Visuale interna camera da letto n.1 piano secondo – bene n.1





Figura 14 - Visuale interna camera da letto n.2 piano secondo – bene n.1



Figura 15 - Visuale interna camera da letto n.2 piano secondo – bene n.1





Figura 16 – Dettaglio solaio di copertura – infiltrazioni



Figura 17 – Bagno piano primo – bene n.1



Figura 18 – Dettaglio modifica solaio – bene n.1





Figura 19 – Dettaglio finestra bagno – bene n.1



Figura 20 – Dettaglio contatore – bene n.1



Figura 21 – Dettaglio controsoffitto e scaldacqua elettrico bagno – bene n.1

