

ALLEGATO 4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Fabbricato visto dall'incrocio tra via Monte Velino e via Monte Velino



Foto n. 2 – Fabbricato visto da via Monte Velino





Foto n. 3 – Ingresso al fabbricato da via Monte Velino



Foto n. 4 – Ingresso autonomo all'appartamento da via Monte Velino





Foto n. 5 – Ingresso autonomo all'appartamento



Foto n. 6 – Corridoio





Foto n. 7 – Cucina



Foto n. 8 – Sala





Foto n. 9 – Camera matrimoniale



Foto n. 10 – Cameretta





Foto n. 11 e 12 – Bagni



Foto n. 13 – Camera





Foto n. 14 – Muffe sul solaio della Camera



Foto n. 15 – Corte prospiciente via Monte Sirente





Foto n. 16 – Corte prospiciente via Monte Velino



Foto n. 17 – Corte retrostante





Foto n. 18 – Accesso al parcheggio condominiale da via Monte Sirente



Foto n. 19 – Ammaloramenti dei frontalini e balaustre balconi

