



Foto n. 1 – Vista frontale immobile



Foto n. 2 – Vista del retro dell'immobile – Ingresso










Foto n. 9 – Scala



Foto n. 10 – Camera piano primo




Foto n. 13 – Bagno piano primo



Foto n. 14 – Degrado intonaco esterno

