

Allegato n° 3 - Illustrazioni fotografiche

- Stato di fatto

Ingresso da Via Annunziatella



Ingresso da Via Annunziatella



Fabbricati A e B



Fabbricato A



Fabbricato A



Fabbricato A




Fabbricato A



Fabbricato A



Fabbricato A



Fabbricato A



Fabbricato A



Fabbricato A



Fabbricato A



Fabbricato A



Fabbricato A



Fabbricato A



Fabbricato A



Fabbricato A




Fabbricato A




Fabbricato A



Fabbricato A



Locale interrato
del fabbricato
non pignorato



Fabbricato A



Fabbricato A



Fabbricato A




Fabbricato A



Fabbricato A



Fabbricato A



Fabbricato A




Fabbricato A



Fabbricato A



Area esterna





Area esterna



Area esterna

Area esterna



Area esterna



Fabbricato B



Fabbricato B



Fabbricato B



Fabbricato B



Fabbricato C



Fabbricato C



Fabbricato C




Fabbricato C



Area esterna



Area esterna



Area esterna



Area esterna



Fabbricato non pignorato



Fabbricato non pignorato



Fabbricato non pignorato



Fabbricato non pignorato



Fabbricato non pignorato



Fabbricato non pignorato



Fabbricato non pignorato



Fabbricato non pignorato



Fabbricato non pignorato



Fabbricato non pignorato





Fabbricato non pignorato



Fabbricato non pignorato

Fabbricato non pignorato



Ingresso principale





FABBRICATO A (foto da drone)



FABBRICATO B (foto da drone)

FABBRICATO C (foto da drone)



FABBRICATO D e FABBRICATI E-F (foto da drone)





ULTERIORI MANUFATTI (Locali a confine con Via Morelli e pista di atterraggio elicotteri)



ULTERIORI MANUFATTI (Gazebo)

ULTERIORI MANUFATTI (Conca d'acqua con ponte di attraversamento)

