

Documentazione fotografica:

SUB. 27:


Soggiorno cucina:





Pavimentazione e infissi:



Locale Lavanderia:




Camera da letto e bagno:



Disimpegno e interruttore:



Aree esterne:



Accessi:





Pergola in legno (realizzata senza concessione):





SUB. 29:

Soggiorno cucina e disimpegno:



Camera da letto e bagno:



Infissi, quadro elettrico e citofono:



Aree esterne:



Accessi:

