




Fotografia 01 – Vista esterna del complesso da Via Cesure



Fotografia 02– Vista esterna del complesso da Via Cesure



Fotografia 03 – Abitazione 32/5 – ingresso



Fotografia 04 – Abitazione 32/5 – bagno



Fotografia 04 – Abitazione 32/5 – cucina



Fotografia 05 – Abitazione 32/5 – soggiorno



Fotografia 06 – Abitazione 32/5 – Camera da letto



Fotografia 07 – Abitazione 32/5 – Camera da letto



Fotografia 08 – Abitazione 32/5 – bagno



Fotografia 09 – Abitazione 32/5 – portico abusivo



Fotografia 10 – fabbricato part. 96 – vista esterna



Fotografia 11 – fabbricato part. 96 – vista esterna



Fotografia 12 – fabbricato part. 96 – vista esterna



Fotografia 13 – fabbricato part. 96 – vista interna



Fotografia 14 – fabbricato part. 33/301 con piscina



Fotografia 15 – piscina e tettoia



Fotografia 16 – fabbricato part. 33/301 vista interna piano terreno



Fotografia 17 – fabbricato part. 33/301 - bagno



Fotografia 18 – fabbricato part. 33/301 – zona idromassaggio (bagno)



Fotografia 19 – fabbricato part. 33/301 – vista interna piano sottotetto