

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'APPARTAMENTO SUB 82



Foto n. 1 – Accesso da cortile interno alla scala condominiale



Foto n. 2 – Prospetto del fabbricato dal cortile interno



Foto n. 3 – Porte di accesso all'appartamento del secondo piano



Foto n. 4 – Corridoio - disimpegno



Foto n. 5 – Soggiorno pranzo con porta d'accesso alla cucina



Foto n. 6 - Soggiorno pranzo



Foto n. 7 – Porta d'accesso principale vista dall'interno




Foto n. 8 – Cucina - Angolo cottura



Foto n. 9 - Cucina - Angolo cottura



Foto n. 10 – Balcone su via Irpinia



Foto n. 11 - Balcone su via Irpinia



Foto n. 12 – Cameretta da letto



Foto n. 13 – Camera da letto matrimoniale



Foto n. 14 – Bagno principale



Foto n. 15 – Bagno di servizio



Foto n. 16 – Balcone con affaccio su spazio interno condominiale




Foto n. 17 – Seconda porta d'ingresso, vista dall'interno



Foto n. 18 – Ripostiglio attiguo alla seconda porta d'ingresso