

**Allegato A. Rilievo fotografico.**



**Immagine 0.** Vista del fabbricato dalla strada.



**Immagine 1.** Vista dall'interno del primo androne.



**Immagine 2.** Verso il secondo cortile.



**Immagine 3.** All'interno verosimilmente l'unità è divisa in due parti, una adibita ad abitazione e l'altra con accesso dal primo cortile.



**Immagine 4.** Vista dle passaggio tra il primo e il secondo cortile su cui si apre la porta di accesso all'unità immobiliare.



**Immagine 5.** Affacci sul secondo cortile.



**Immagine 6.** Vista del secondo cortile su cui affaccia l'unità.



**Immagine 7.** Vista dell'ingresso dall'interno. I locali sono disposti su due livelli: seminterrato e rialzato (dalla documentazione catastale e edilizia non si rileva la presenza del doppio livello e la destinazione resta magazzino).  
**Immagine 8.** L'ingresso visto dal piano rialzato.



**Immagine 9.** La zona del magazzino adibita a soggiorno.



**Immagine 10.** Dallo spazio adibito a cottura verso la zona adibita a soggiorno.



**Immagine 11.** Lo spazio adibito a cottura.



**Immagine 12.** Sbarco al secondo livello.



**Immagine 13.** Uno degli spazi adibiti a camera al secondo livello.



**Immagine 14.** Lo stesso spazio.



**Immagine 15.** L'altro spazio adibito a seconda camera.



**Immagine 16.** Lo stesso spazio.



**Immagine 17.** Il bagno che si trova davanti allo sbarco dall'ingresso, al primo livello (rialzato)