



RILIEVO DELLO STATO DEI LUOGHI

IMMOBILE UBICATO IN SAN GIORGIO A CREMANO AL CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO N° 1018 - PIANO NOVE SCALA E INT. 37 - PIANTA - SCALA 1/100



l'Esperto
arch. Sirio Di Michele

