

## DESCRIZIONE FOTOGRAFICA

### LOTTO 2



**Foto 1:** Prospetto del fabbricato nel quale sono inseriti gli immobili pignorati.



**Foto 2:** Prospetto interno del fabbricato (cortile) nel quale sono inseriti gli immobili pignorati.



**Foto 3:** Il vano scala condominiale.




**Foto 4:** L'ingresso dal vano scala condominiale.





**Foto 5:** L'ingresso.



**Foto 6:** Il disimpegno.



**Foto 7:** Il disimpegno.



**Foto 8:** La cucina.





**Foto 9:** Dettaglio.



**Foto 10:** La cucina.



**Foto 11:** La camera da letto.



**Foto 12:** La camera da letto.





**Foto 13:** La camera da letto.



**Foto 14:** La camera da letto.



**Foto 15:** Il bagno.



**Foto 16:** Il bagno.





**Foto 17:** Il balcone.



**Foto 18:** Il soggiorno.



**Foto 19:** Il soggiorno.



**Foto 20:** Il soggiorno.





**Foto 21:** L'ingresso al piano terra.



**Foto 22:** L'ingresso al piano terra.



**Foto 23:** L'autorimessa di cui al punto B (sub. 60).



**Foto 24:** L'autorimessa di cui al punto C (sub. 61).

