



**1 – Immobile sito in Cerignola (FG) alla via Ferrandina n. 4 – piano terzo - interno 5**



**2 – Vista del portone d'ingresso**





**3 – Salone creato abusivamente con la chiusura della tettoia, non sanabile**




**4 – L'angolo tra la colonna e la linea rossa indica l'inizio della zona che è in realtà tettoia!**





**5 – Parte della tettoia non presente nella D.I.A., che andrà sanata**



**6 – Corridoio che porta alla zona notte**





**7 – Visuale opposta**




**8 – Bagno padronale**





**9 – Bagno di servizio**




**10 – Camera da letto matrimoniale**





9 – Camera da letto



10 – Camera da letto

