



Particolare dell'ingresso all'immobile adibito ad affittacamere





Da Google Earth: Immagine Aerea del complesso edilizio, entro cui è ubicato il bene pignorato, con accesso da VIA DELLE BAROZZE 79 nel Comune di Rocca di Papa (RM).



Da VIA DELLE BAROZZE, l'accesso al complesso immobiliare.




Particolare dell'ingresso al complesso immobiliare.



Particolare del portico



Particolare dell'ingresso



Particolare del disimpegno: a sx la cantina, a dx le camere






Particolare del soggiorno



Particolare della cucina



Particolare del salone



Particolare di una camera da letto



Particolare del bagno in camera



Particolare di un'altra camera da letto



Particolare del bagno in camera



Particolare di un'altra camera da letto



Particolare del bagno in camera




Particolare di un'altra camera da letto



Particolare del bagno in camera



Particolare della cantina



Particolare della cantina



Particolare della lavanderia



Particolare della lavanderia



Particolare della loggia



Particolare del cancello motorizzato



Particolare della corte giardino




Particolare della corte giardino



Particolare della corte giardino



Particolare della corte giardino



Particolare della DEPENDANCE



Particolare dell'ingresso alla dependance



Particolare del soggiorno della dependance




Particolare della cucina della dependance



Particolare della cucina della dependance



Particolare della camera da letto della dependance



Particolare del disimpegno della dependance



Particolare del bagno della dependance