



Situazione strutturale del Cancellò d'ingresso precaria , rilevata dal sopralluogo in data 02-05-24



Cedimento strutturale della muratura del Cancellò d'ingresso in condizioni critiche , con pericolo di crollo dell'intera struttura – rilevata dal sopralluogo in data 14-01-26

