



**TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE**  
**I SEZIONE CIVILE**  
**UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**  
**G. E.: LUIGI BOBBIO/MARIA TROISI**  
**R. G. Esec. N. 52/2020**

**ALLEGATO**

**8**

**PLANIMETRIA**

**DIFFORMITA'**

**CATASTALI**





## PLANIMETRIA DIFFORMITA' CATASTALI

Via Nuova Lavorate n° 16

Fraz. Lavorate - 84087 Sarno (SA)

N.C.E.U. Foglio 35 Part. 2671 sub 8 Ctg C/1

40°47'23.7"N 14°38'12.4"E


### Piano Terra

### LOTTO UNICO

Confrontando la planimetria rilevata  
con la planimetria catastale è emerso che:

- Nella planimetria catastale non vengono riportate le pareti divisorie
- Nella planimetria catastale viene riportata una porta mentre nel rilevato è una finestra
- Nella planimetria catastale il wc 2 è suddiviso in antibagno e wc
- Nella planimetria catastale l'altezza è di mt 3,00 mentre nel rilevato è di mt 2,85

### RILEVATO



### PLANIMETRIA CATASTALE



Firmato Da: APA DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7baa80f9730a1af14617e135821772f8



Sarno(SA)  
30 maggio 2023

Redatto da: Ing. Domenico Apa

