


RILIEVO ABUSI


PIANO PRIMO



LOTTO 3:
appartamento sub. 10

POST ABUSO

PIANTA PIANO SECONDO



LOTTO 4:
appartamento sub.11

lievi difformità alla distribuzione interna