

ALLEGATO N.7 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

TRIBUNALE DI SPOLETO : UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

R.G.E. N. 90/2023

PROMOSSA DA : CARROZZERIA S.C.B. (legale rapp. Francesco Botticchia)

CONTRO :

Beni posti nel Comune di Cannara, Via Amedeo Savoia n.23

ABITAZIONE : FOGLIO 20 PARTICELLA 425 SUB 28



Foto n. 5 – Vista ingresso lungo Via Amedeo di Savoia (freccia rossa)



Foto n. 6 – Vista particolare dell'ingresso lungo Via Amedeo di Savoia

ABITAZIONE PIANO TERRA



Foto n. 7 – Vista zona di ingresso (vano 1 nelle planimetrie rilevate – allegato 3)



Foto n. 8 – Vista della zona d'ingresso con ingresso all'area di corte interna (vani nn. 1-5 nelle planimetrie rilevate – allegato 3)




Foto n. 9 – Vista particolare del fondo a sinistra della zona di ingresso – (vano n. 2 nelle planimetrie rilevate - allegato 3.1)



Foto n. 10 – Vista dalla corte interna della porta di accesso dall'ingresso



Foto n. 11 – Vista dalla corte interna del prospetto interno ove sono visibili i vani destinati ad angolo cottura (piano primo vano n. 8) e wc (piano secondo vano n.12 nelle planimetrie rilevate – allegato 3)



Foto n. 12 – Vista accesso al fondo (vano n. 4 nelle planimetrie rilevate – allegato 3)




Foto n. 13 – Vista particolare interna del fondo (vano n.4)






Foto n. 14 – Vista particolare interna del fondo (vano n.4)

ABITAZIONE – VANO SCALA INTERNO (PARTICOLARI)







Foto nn. 15-16-17



ABITAZIONE – PIANO PRIMO



Foto n. 18 – Vista del vano d'ingresso uso soggiorno (vano n. 6 nelle planimetrie)



Foto n. 19 – Altra vista del vano d'ingresso uso soggiorno



Foto n. 20 – Vista particolare del collegamento tra il vano d'ingresso uso soggiorno e la sala da pranzo (vano n.7)



Foto n. 21 – Vista particolare del vano ad uso sala da pranzo (vano n.7)



Foto n. 22 – Vista particolare del collegamento tra il vano ad uso sala da pranzo (vano n.7) e il vano uso angolo cottura vano n.8)



Foto n. 23 – Vista particolare del uso angolo cottura (vano n.8 planimetrie rilevate)

ABITAZIONE – PIANO SECONDO




Foto n. 24 – Vista particolare della camera (vano n.11 planimetrie rilevate)



Foto n. 25 – Altra vista particolare della camera (vano n.11 planimetrie rilevate)





Foto n. 26 – Vista dal wc (vano n.12) del vuoto dell'area di corte sottostante




Foto n. 27 – Vista della zona di disimpegno (vano n.13) di collegamento alla soffitta






Foto n. 28 – Vista del vano ad uso bagno (vano n.14 nelle planimetrie rilevate)

ABITAZIONE – PIANO TERZO (SOFFITTE)




Foto n. 29 – Vista dell'ingresso al locale soffitta (vano n.15 nelle planimetrie rilevate)



Foto n. 30 – Vista particolare della zona sovrastante l'ingresso della soffitta (vano 15)



Foto n. 31 – Altra vista interna del locale ad uso soffitta (vano n.15)






Foto n. 32 – Altra vista interna del locale ad uso soffitta (vano n.15)




Foto n. 33 – Vista del terrazzo da porta d'ingresso dal locale soffitta (vano n.16) non accessibile per porta d'ingresso fissata



