

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 - Prospetto Sud con accesso all'abitazione Sub. 1



Foto 2 - Prospetto Est con secondo accesso all'abitazione Sub. 1



Foto 3 - Prospetto Est con secondo accesso all'abitazione Sub. 1



Foto 4 - Prospetti Est e Sud



Foto 5 - Prospetto Sud con accesso locale tecnico centrale termica



Foto 6 - Prospetto Sud con accesso locale autorimessa Sub. 2



Foto 7 - Disimpegno ingresso piano terra Sub. 1




Foto 8 - Studio piano terra Sub. 1




Foto 9 - Soggiorno piano terra Sub. 1



Foto 10 - Soggiorno piano terra Sub. 1



Foto 11 - Pranzo piano terra Sub. 1




Foto 12 - Disimpegno piano terra Sub. 1



Foto 13 - Cucina piano terra Sub. 1



Foto 14 - w.c. piano terra Sub. 1



Foto 15 - Ripostiglio piano terra Sub. 1



Foto 16 - Vano scala piano terra Sub. 1



Foto 17 - Vano scala piano primo Sub. 1



Foto 18 - Studio piano primo Sub. 1




Foto 19 - Disimpegno piano primo Sub. 1



Foto 20 - Camera piano primo Sub. 1



Foto 21 - Camera piano primo Sub. 1



Foto 22 - Studio piano primo Sub. 1



Foto 23 - w.c. piano primo Sub. 1



Foto 24 - Bagno piano primo Sub. 1



Foto 25 - Vano scala piano seminterrato Sub. 1



Foto 26 - Ripostiglio piano seminterrato Sub. 1



Foto 27 - Ripostiglio piano seminterrato Sub. 1



Foto 28 - w.c. piano seminterrato Sub. 1



Foto 29 - Ripostiglio piano seminterrato Sub. 1



Foto 30 - Locaie tecnico centrale termica piano seminterrato Sub. 1



Foto 31 - Autorimessa piano seminterrato Sub. 2



Foto 32 - Autorimessa piano seminterrato Sub. 2



Foto 33 - Autorimessa piano seminterrato Sub. 2