



Foto n. 7 – Fabbricato con struttura portante in cemento armato ad un solo piano fuori terra posizionato nella particella n. 238, quest'ultima interamente occupata da manufatti oramai fatiscenti degli impianti della liquichimica.



Foto n. 8 – Particella n. 238 della superficie di mq. 19.868, interamente occupate da manufatti oramai fatiscenti tra cui vasche in cemento armato di forma circolare, silos, serbatoi, ecc.



Foto n. 9 – Particella n. 238 della superficie di mq. 19.868, interamente occupata da manufatti oramai fatiscanti rappresentati da vasche in cemento armato di forma circolare, silos, serbatoi, ecc.



Foto n. 10 – Particella n. 238 della superficie di mq. 19.868, interamente occupata da manufatti oramai fatiscanti rappresentati da vasche in cemento armato di forma circolare e rettangolare, silos, serbatoi in acciaio, tubazioni e valvolami. Si rileva inoltre cospicua vegetazione erbacea infestante.



Foto n. 11 – Particella n. 238 della superficie di mq. 19.868, interamente occupate da manufatti oramai fatiscenti rappresentati da silos, serbatoi, tubazioni e valvolami, ecc. Si rileva inoltre cospicua vegetazione erbacea infestante che impedisce la viabilità interna.



Foto n. 12 – Particella n. 238 della superficie di mq. 19.868, interamente occupate da manufatti oramai fatiscenti del vecchio impianto di liquichimica. Serbatoio di forma circolare con annesse tubazioni e valvolami.