


## GEOMETRA GLORIA TROLESE

Documentazione fotografica  
Esecuzione Immobiliare  
n. 255/2024



**Foto n. 1:** Vista della strada priva di accesso da Via Pastrengo



**Foto n. 2:** Vista dello scoperto comune di accesso e manovra, con evidenziato il fabbricato ad uso direzionale ove sono ubicati i beni oggetto di pignoramento.



**Foto n. 3:** Vista del fabbricato ad uso direzionale ove sono ubicati i beni oggetto di pignoramento, ove la porta rossa rappresenta l'accesso al locale ingresso sub.26



**Foto n. 4:** Vista del fabbricato ad uso direzionale ove sono ubicati i beni oggetto di pignoramento, ove la porta rossa rappresenta l'accesso al locale ingresso sub.26, e la rampa esclusiva del sub.25

## GEOMETRA GLORIA TROLESE

Documentazione fotografica  
Esecuzione Immobiliare  
n. 255/2024



**Foto n. 5:** Vista del portone di accesso carraio al piano interrato sub.25



**Foto n. 6:** Vista interna del piano interrato ad uso autorimessa, sub.25

## GEOMETRA GLORIA TROLESE

Documentazione fotografica  
Esecuzione Immobiliare  
n. 255/2024



**Foto n. 7:** Vista interna del piano interrato ad uso autorimessa, sub.25



**Foto n. 8:** Vista interna del piano interrato ad uso autorimessa, sub.25

## GEOMETRA GLORIA TROLESE

Documentazione fotografica  
Esecuzione Immobiliare  
n. 255/2024



**Foto n. 9:** Vista interna del piano interrato ad uso autorimessa, sub.25



**Foto n. 10:** Vista interna del piano interrato ad uso autorimessa, sub.25



**Foto n. 11:** Vista interna del locale ingresso sub.26



**Foto n. 12:** Vista interna del locale ingresso sub.26

## GEOMETRA GLORIA TROLESE

Documentazione fotografica  
Esecuzione Immobiliare  
n. 255/2024



**Foto n. 13:** Vista interna della scala che collega piano terra con piano interrato, di cui al sub.26



**Foto n. 14:** Vista interna del vanoscala che collega piano terra con piano interrato, di cui al sub.26

