

Pianta appartamento interno 24 (8° piano)





Foto 13 e 14 – Viste del primo corridoio di distribuzione dell'ingresso





Foto dalla 15 alla 18 - Viste del Soggiorno






Foto 19 e 20 – Viste del balcone lato nord in corrispondenza del Soggiorno, Camera 1 e Camera 2




Foto 21 – Vista dal balcone lato nord verso monte






Foto 22 e 23 – Vista dal balcone lato nord verso ovest e verso il mare






Foto 24 – Vista del degrado del celino del balcone lato nord



Foto 25 e 26 – Viste del bagno



