

BENE 1 - LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO IN VOBBIA (GE) Località NOCETO




Foto 1: Località Noceto, sulla destra gli immobili in oggetto



Foto 2: Fronte nord ovest



Foto 3: Fronte ovest



Foto 4: Piano secondo sotto strada, fronte sud ovest, ingresso alla cucina dell'appartamento e sulla destra finestre della camera e del bagno



Foto 5: Piano terzo sotto strada, fronte sud ovest, ingresso alla cantina



Foto 6: cucina, ingresso



Foto 7: cucina con lavandino in marmo di Carrara



Foto 8: cucina



Foto 9: camera con finestra verso fronte di ingresso a sud ovest



Foto 10: finestra della camera



Foto 11-12: Bagno con finestra verso nord ovest



Foto 13: Piano terzo sotto strada fronte sud ovest, porta ingresso cantina



Foto 14: cantina, interno



Foto 15: Interno cantina con finestra sul fronte sud ovest



Foto 16: Interno cantina, a destra il muro inclinato verso l'intercapedine



Foto 17: affaccio dell'ingresso dell'appartamento

Foto 18:



Foto 19: spazio antistante l'ingresso dell'appartamento (nella cucina), sulla destra lungo il fronte, in posizione sopraelevata l'aiuola di proprietà



Foto 20: vista dell'aiuola dalla strada pedonale



Foto 21: evidenziazione dell'aiuola vista dal piano soprastante