

PROMOSSA DA	CAUSA N. 335/2021	CONTRO
	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**Comune di Sant'Antioco - Via San Giovanni Bosco n° 32**

**NCEU Fg. 13 mapp. 3373 Sub. 4**


**PROSPETTO ESTERNO**



Prospetto via S. Quasimodo angolo via San Giovanni Bosco



Prospetto via San Giovanni Bosco



Ingresso su via San Giovanni Bosco 32



Scala esterna accesso piano primo

**PIANO PRIMO**



Porta ingresso appartamento



Ingresso

<b>PROMOSSA DA</b>	<i>CAUSA N. 335/2021</i>	<b>CONTRO</b>
	<i>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</i>	



Interruttori impianto elettrico




Condizionatore a parete



Soggiorno



Soggiorno



Stanza



Stanza


<b>PROMOSSA DA</b>	<i>CAUSA N. 335/2021</i>	<b>CONTRO</b>
	<i>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</i>	




Sala da pranzo




Caminetto sala da pranzo



Cucina



Cucina




Camera 1




Camera 1

<b>PROMOSSA DA</b>	<i>CAUSA N. 335/2021</i>	<b>CONTRO</b> -----
	<i>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</i>	



Camera 2




Camera 2




Camera 3



Camera 3



Balcone 1



Balcone 2

<b>PROMOSSA DA</b>	<i>CAUSA N. 335/2021</i>	<b>CONTRO</b>
	<i>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</i>	

			
Balcone 3		Servizio	
			
Bagno 1		Bagno 1	
			
Terrazza		Terrazza	