

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Procedimento:



R.G. 3548/24

ALLEGATO 2: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

del 08.03.2023





ORTOFOTO: IMMOBILE via Madonna Delle Grazie, n. 61 Priverno

[Redacted signature]




Pianta Piano Terra

FG 29 PLLA 72 SUB 1


2

1




Pianta Piano Primo

FG 29 PLLA 72 SUB 2



Pianta Lastrico Solare

FG 29 PLLA 72 SUB 3



cono fotografico

PLANIMETRIA DELL'IMMOBILE





Foto 1 – Immobile via Madonna Delle Grazie, n. 61 Priverno



Foto 2 – Immobile via Madonna Delle Grazie, n. 61 Priverno





Foto 3 – Immobile via Madonna Delle Grazie, n. 61 Priverno



Foto 4 - Pozzo





Foto 5 – Serbatoio gpl



Foto 6 – Area esterna aerea

[Redacted signature]








Foto 7 – Scala: portone d'ingresso appartamento 1 piano e al lastrico solare

[Redacted signature]





Foto 8 – Ingresso



Foto 8 bis – Corridoio





Foto 9 – Soggiorno



Foto 10 – Soggiorno





Foto 11 – Camera da letto matrimoniale



Foto 12 – Camera da letto 1




Foto 13 – Camera da letto 2





Foto 14 – Bagno 1



Foto 15 – Bagno 2



Foto 16 – Cucina






Foto 16 bis Camino della cucina



Foto 17 – 17 bis Balcone ad L





Foto 18 – Lastrico solare



Foto 19 – Lastrico solare





Foto 20 – Lastrico solare



Foto 21 – Lastrico solare

[REDACTED]





Foto 22 – Lastrico solare



Foto 23 – Garage





Foto 24 – Garage



Foto 25 – Garage

vi [REDACTED] 9





Foto 26 – Garage



Foto 26 bis – Garage





Foto 27 – Gpl



Foto 28 – Infissi in legno, finestra





Foto 29 – Infissi in legno, portafinestra

vi [REDACTED]

