

Foto 1 – Vista esterna fabbricato civico n. 63 di Via Emanuele De Deo civ. n. 63



Foto 2 – Vista esterna fabbricato civico n. 63 di Via Emanuele De Deo civ. n. 63



Foto 3 – Vista esterna fabbricato civico n. 63 di Via Emanuele De Deo civ. n. 63



Foto 4 – Vista interna Via Emanuele De Deo



Foto 5 - Vista esterna – dettaglio balconata del cespite pignorato



Foto 6 - Vista interna: dettaglio prospetto fabbricato di Via Emanuele De Deo n. 63



Foto 7 – Vista esterna: portone di ingresso fabbricato civ. n. 63 di Via Emanuele De Deo



Foto 8 – Vista interna: portone di ingresso fabbricato civ. n. 63 di Via Emanuele De Deo



Foto 9 – Vista interna: androne di ingresso fabbricato civ. n. 63 di Via Emanuele De Deo



Foto 10 – Vista interna: corpo scale del fabbricato civ. n. 63 di Via Emanuele De Deo



Foto 11 – Vista interna: corpo scale del fabbricato civ. n. 63 di Via Emanuele De Deo




Foto 12 – Vista interna: porta di ingresso cespite pignorato




Foto 13 – Vista interna cespite pignorato: ingresso nel soggiorno-pranzo




Foto 14 – Vista interna: soggiorno-pranzo con accesso nel disimpegno




Foto 15 – Vista interna: soggiorno-pranzo



Foto 16 – Vista interna: accesso nel corridoio




Foto 17 – Vista interna: corridoio verso soggiorno-pranzo



Foto 18 – Vista interna: w.c.




Foto 19 - Vista interna: w.c.



Foto 20 - Vista interna: soffitto w.c.




Foto 21 – Vista interna: corridoio con porta di accesso alla camera 1 sulla destra




Foto 22 - Vista interna: camera da letto 1




Foto 23 - Vista interna: camera da letto 1



Foto 24 – Vista interna: camera da letto 1
Esperto Stimatore Arch. Giulia Izzo.



Foto 25 - Vista interna: cucina




Foto 26 - Vista interna: cucina




Foto 27 - Vista interna: cucina



Foto 28 - Vista interna: porta di accesso alla camera da letto 2




Foto 29 - Vista interna: camera da letto 2




Foto 30 - Vista interna: camera da letto 2




Foto 31 - Vista esterna: balconata con tettoia



Foto 32 - Vista esterna dalla balconata




Foto 33 - Vista esterna: balconata con tettoia




Foto 34 - Vista esterna: balconata con tettoia