

Foto 2: Individuazione degli immobili oggetto di pignoramento siti in via Bramante n. 54 a Gorla Minore (VA).
Foto tratta da Google Maps.



Foto 3: Ingresso pedonale all'abitazione sita in via Bramante n. 54 a Gorla Minore (VA).
Foto tratta da Google Maps.



Foto 6: Vista esterna dell'immobile (lato Sud) scattata dal giardino pertinenziale.



Foto 7: Vista esterna dell'immobile (lato Sud-Ovest) scattata dal giardino pertinenziale.



Foto 14: Porticato ubicato lungo il fronte Ovest della villa.



Foto 15: Porticato ubicato lungo il fronte Ovest della villa.



Foto 16: *Ingresso.*




Foto 17: *Ingresso con vista su scala distributiva interna.*



Foto 20: *Soggiorno.*




Foto 21: *Soppalco al Piano Primo che si affaccia sul soggiorno.*



Foto 22: Sala da pranzo con accesso su porticato esterno tramite porta finestra.




Foto 23: Sala da pranzo.



Foto 24: *Cucina.*



Foto 25: *Cucina.*



Foto 28: Bagno di servizio.




Foto 29: Bagno di servizio.




Foto 30: *Disimpegno zona notte.*



Foto 31: *Camera singola.*




Foto 32: Bagno annesso alla camera singola.



Foto 33: Bagno annesso alla camera singola.



Foto 34: Camera matrimoniale.



Foto 35: Camera matrimoniale con accesso al giardino posto sul lato Ovest della proprietà (lato piscina).



Foto 36: Bagno padronale.



Foto 37: Bagno padronale.



Foto 40: *Disimpegno zona notte con funzione di cabina armadio della camera matrimoniale.*




Foto 41: *Disimpegno zona notte con funzione di cabina armadio della camera matrimoniale.*



Foto 46: *Sala biliardo al piano interrato.*



Foto 47: *Sala massaggi al piano interrato.*



Foto 48: *Sauna al piano interrato.*



Foto 49: *Bagno al piano interrato accessibile dalla sala massaggi.*



Foto 52: Camera destinata al personale di servizio con angolo cottura (piano interrato).



Foto 53: Bagno annesso alla camera destinata al personale di servizio (piano interrato).



Foto 54: *Cantina dei vini e dispensa al piano interrato.*



Foto 55: *Cantina dei vini e dispensa al piano interrato.*



Foto 56: *Lavanderia e stireria al piano interrato.*



Foto 57: *Lavanderia e stireria al piano interrato.*



Foto 66: *Ripostiglio al piano primo.*



Foto 67: *Bagno al piano primo.*



Foto 68: Ufficio al piano primo.



Foto 69: Secondo ufficio al piano primo.



Foto 76: *Autorimessa al piano interrato.*



Foto 77: *Autorimessa al piano interrato.*