



foto 1
Intero fabbricato lato Ovest



foto 2
Intero fabbricato lato Sud



foto 3
Lato Sud, ingressi e scala



foto 3bis
Ingresso carrabile



foto 4
Locale deposito al PS1



foto 5
Soffitto locale deposito al PS1



foto 6
Piccolo garage al PS1



foto 7
Interno laboratorio al PT



foto 8
Interno locale deposito



foto 9
Ufficio del laboratorio al PT



foto 10
Servizi del laboratorio



foto 10 bis
Parete laboratorio a Sud
e spazio atistante



foto 11
Ingresso laboratorio al PT



foto 12
Esterno abitazioni al P1 e P2



foto 13
Scala tra P1 e P2



foto 14
Cucina-pranzo al P1



foto 15
Soggiorno al P1



foto 16
Disimpegno zona notte al P2



foto 17
Bagno al P1



foto 18
Cucina al P2, ex sgombero



foto 19
Soggiorno-pranzo al P2



foto 20
Letto al P2



foto 21
Terrazzo al P2



foto 22
Tettoia al PS1 e
deposito da condonare



foto 23
Tettoia al PS1



foto 24
Ingresso al PS1 da strada



foto 25
Intero fabbricato lato Sud-Est



foto 26
Recinzione lato Ovest



foto 27
Condizione degrado cornice



foto 28
Condizione degrado cornice



foto 29
Cunicolo ad Est



foto 30
Parte esterna superiore cunicolo



foto 31
Parte retrostante fabbricato a Nord



foto 32
Accesso orto/giardino a Nord



foto 33
Muro di contenimento orto/giard.



foto 34
Ingressi carrabile e pedonale a Sud



foto 35
Visione d'insieme orto/giardino