

Tribunale di Milano – sezione fallimentare

ALLU TRADE SRL L.G. R.G. n. 646/2025 - P.IVA 04013930161

Giudice Delegato **Dr. Francesco Pipicelli**
Curatore **Dr. Lorenzo Gorgoglione**
Perito **Ing. Andrea Salvadori**

Relazione di consulenza tecnica

Il Sottoscritto Ing. Andrea Salvadori, con domicilio in Boffalora Sopra Ticino, via Verdi n. 23, regolarmente iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Milano al n. 13550 ed all'Ordine degli Ingegneri di Milano al n. A26900, è stato incaricato dal Curatore Dr. Lorenzo Gorgoglione di procedere alla valutazione dei beni di proprietà della Allu Trade Srl in Liquidazione Giudiziale, ubicati presso un capannone in Grumello del Monte, via Vincenzo Muccioli, oltre ad alcuni beni in oggetto di due distinti contratti di leasing.

Lo scrivente ha effettuato un sopralluogo in data 27/11/2025 alla presenza del curatore Dr. Lorenzo Gorgoglione, del S [REDACTED] per la [REDACTED] della [REDACTED] per la [REDACTED], redigendo contestualmente un elenco dei beni riportato nell'inventario allegato.

La società Allu Trade S.r.l. svolgeva attività di produzione e lavorazione di rame e semilavorati metallici. Alla data del sopralluogo l'attività risultava condotta dalla società [REDACTED], alla quale Allu Trade ha concesso in affitto il proprio ramo d'azienda. I beni mobili e le attrezzature risultano in parte ubicati all'interno del capannone sito in Grumello del Monte, via Vincenzo Muccioli, di proprietà e identificato catastalmente al foglio 12, particella 8614, subalterno 719, ed in parte all'interno del capannone condotto in leasing, identificato catastalmente al foglio 12, particella 8614, subalterno 3.

L'attività produttiva dei semilavorati del rame attualmente svolta da VR Trading è rivolta prevalentemente nel settore del commercio all'ingrosso di metalli e semilavorati metallici, svolgendo attività di approvvigionamento, gestione e distribuzione di materiali destinati a clienti industriali. L'attività risulta orientata principalmente alla gestione commerciale e logistica delle forniture.

I macchinari presenti in azienda e di proprietà Allu Trade sono principalmente cordatrici, saldatrici e attrezzature specifiche per confezionamento e verifiche del semilavorato, oltre arredi, attrezzature da



ufficio ed alcuni autoveicoli. Si segnala la presenza inoltre di alcuni beni in leasing non più utilizzati ed una linea di sbazzatura a slittamento controllato, installata ma mai collaudata né messa in funzione. Alcuni macchinari, pur mantenendo funzionalità operative, risultano obsoleti e privi di marcatura CE, essendo stati prodotti antecedentemente all'entrata in vigore delle normative europee di sicurezza sulle macchine (Direttiva 98/37/CE e successive).

Note sui beni privi di marchiatura CE

Sono stati individuati alcuni macchinari regolarmente utilizzati nell'attività produttiva ma privi della marchiatura CE. Tali beni, in assenza di certificazione di conformità alle direttive europee in materia di sicurezza delle macchine (Direttiva 2006/42/CE e s.m.i.), non risultano commercializzabili né cedibili sul mercato, se non previo adeguamento impiantistico e documentale. Per tale motivo, i macchinari privi di marchiatura CE sono stati valutati a costo di rottame, circa 2-300 €/ql.

Note sugli arredi e sui beni a magazzino

Gli arredi presenti risultano di tipologia standard e di modesto valore intrinseco, costituiti da scrivanie, sedute, armadi metallici e scaffalature leggere, destinati ad uso d'ufficio o di supporto all'attività produttiva. Si tratta di elementi di scarso interesse commerciale, comunemente reperibili sul mercato dell'usato a valori residuali non significativi.

Note sui beni in leasing Crédit Agricole Leasing Italia S.R.L

Il bene oggetto di stima è costituito da una linea di sbazzatura a slittamento controllato per fili di rame, di costruzione recente, destinata a lavorazioni industriali nel settore dei semilavorati metallici. Al momento del sopralluogo il macchinario risultava smontato, non installato e non funzionante, con configurazione impiantistica incompleta e assenza di alcune componenti essenziali, condizioni che non hanno consentito l'esecuzione di prove di collaudo o verifiche funzionali. Lo stato manutentivo appare coerente con il limitato utilizzo dichiarato, mentre il livello di completezza risulta parziale; si segnala inoltre la mancanza della targhetta identificativa di linea. È disponibile documentazione tecnica e dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore, tuttavia l'assetto non definitivo dell'impianto non consente una piena verifica della funzionalità operativa e della congruità complessiva del bene. La determinazione del valore del bene è stata effettuata adottando il criterio del costo, assumendo quale riferimento il valore originario di fornitura, ovvero il prezzo di acquisto pari a euro 650.000. In considerazione dello stato rilevato al sopralluogo, caratterizzato da mancata



installazione, inutilizzo, incompletezza impiantistica e assenza di alcuni elementi identificativi e certificativi, nonché dell'impossibilità di verificarne il funzionamento operativo, lo scrivente ritiene congruo applicare una svalutazione pari a circa il 50% rispetto al valore iniziale. Tale deprezzamento tiene conto dell'obsolescenza fisica e funzionale del bene e dei presumibili interventi necessari per la rimessa in esercizio, pervenendo così ad un valore di stima finale arrotondato e prudenziale pari a euro 300.000,00.

Note sui beni in leasing Alba Leasing

Trattasi di due beni, una linea di matassatura/bobinatura abbinata a unità di tranciatura, completa dei relativi accessori, realizzata da OBSA MTC Industrie S.r.l. ed una BMW X1 xDrive18d del 2021.

Linea di produzione:

La linea oggetto del contratto di leasing è una linea di avvolgimento/confezionamento per vergella/cavo: in pratica gestisce il materiale in ingresso (svolgimento/alimentazione) e lo riavvolge in forma di matasse o su bobine, eseguendo inoltre la tranciatura/taglio (unità di tranciatura) per ottenere spezzoni o per la gestione del ciclo di confezionamento in funzione della lavorazione prevista; la configurazione in oggetto è indicata per due vergelle (Ø 8 e Ø 16 mm). La tipologia rientra nelle soluzioni OBSA MTC per avvolgimento, svolgimento e confezionamento.

Il costo di fornitura/acquisto del bene, come da documentazione (ordine/fornitura), è pari a € 133.500,00 oltre IVA.

Alla data del sopralluogo la linea risulta dimessa e non in utilizzo; sono stati riferiti presunti problemi, non verificabili in assenza di prove funzionali. Ne consegue che appare probabile la necessità di interventi di manutenzione e/o ripristino, con possibili costi aggiuntivi e incertezza sui tempi di rimessa in servizio. In tale condizione, in via prudenziale, lo scrivente ritiene congruo applicare una svalutazione pari al 60% rispetto al valore iniziale, tenuto conto dell'obsolescenza fisica e funzionale del bene e dei presumibili interventi necessari per la rimessa in esercizio. Ne deriva una stima prudenziale coerente con le attuali condizioni di mercato, che conduce ad un valore finale arrotondato e prudenziale pari a 50.000 €.

Autovettura BMW X1

Trattasi di autovettura BMW X1 xDrive18d, alimentazione diesel, potenza 110 kW, di colore bianco. Il veicolo si presenta in buone condizioni generali e, alla data del sopralluogo, non sono state

Firmato Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: 4d4afd13e8ae2789 - Firmato Da: Andrea Salvadori Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: 31ee9ead6dcdac7



riscontrate anomalie evidenti. Il chilometraggio dichiarato è pari a circa 140.000 km. Sulla base degli annunci relativi a veicoli comparabili per modello, anno di immatricolazione e caratteristiche, nonché tenuto conto della tipologia del mezzo e delle condizioni riscontrate, lo scrivente ritiene congruo attribuire al veicolo un valore prudenziale pari a € 25.000,00.

Automezzi in proprietà

Trattasi di autovettura Mercedes-Benz, modello Classe C 200 d, alimentazione diesel, potenza pari a 118 kW e cilindrata di 1.597 cm³, dotata di cambio automatico, immatricolata in data 29/06/2020. Il veicolo è intestato a Allu Trade S.r.l. e, dalla visura PRA, risulta iscritto un fermo amministrativo (attore I.C.A. Imposte Comunali Affini S.p.A.) per un importo di € 462,00.

Le condizioni risultano buone sotto il profilo meccanico, mentre carrozzeria e pneumatici necessitano di interventi; si evidenzia inoltre la necessità di eseguire un tagliando e una riverniciatura. Il chilometraggio rilevato è pari a circa 223.000 km.

In via prudenziale, sulla base delle quotazioni di mercato per veicoli comparabili (Mercedes Classe C 200 d, anno 2020) e tenuto conto dello stato d'uso e del chilometraggio, si ritiene congruo attribuire al veicolo un valore pari a € 15.000,00.

Alla luce di quanto sopra esposto e sulla base delle opportune ricerche di mercato, lo scrivente redige la presente valutazione.

1) Attrezzature e beni mobili

ID	n.° unità	Descrizione	Valutazione [€]
1	1	STAMPANTE ETICHETTATRICE TSC TE210 mod 3590xp, con marchiatura CE	50
2	1	PREFABBRICATO MONOBLOCCO USO UFFICIO DA ESTERNO con impianto di condizionamento Hisense ed elettrico interno (2 poltrone 2 sedie ufficio girevoli 6 sedie ufficio di vario tipo, 2 scrivanie a L in laminato e due cassettiere)	1000
3	1	CORDATRICE DOPPIA TORSIONE DTO1250N OM LESMO marchio CE + impianto svolgitura n.7 cavalletti prive di marchio CE con quadro elettrico.	5000
4	1	SALDATRICE A FREDDO PER FILO RAME marca bwe marchiata CE + carrello	100
5	1	compressore kaeser modello secotec te142, serbatoio, ESSICATORE KAESER modello bs 51 marchiato ce	5000
6	1	PONTE DI RESISTENZA costituito da micrometro digitale samar modello ME/3 e due barre Samar tipo TF/1 marchiato CE	800
7	1	DINAMOMETRO WOLPERT ZR 60/300 privo di marchio CE	200



8	1	MATASSATRICE RAME ALTEC marchiata CE con polmone CE e svolgitor altec con motore privo di etichetta (non CE) con quadro elettrico.	3000
9	1	impianto di confezionamento marchiato CE marca smipac modello betaP700S con confezionamento termico smipack t650ef e rullo trasportatore	2500
10	1	TRASPALLET ELETTRICO STILL MODELLO ECU 20 MATRICOLA F20167L00032 marchiato ce con carica batterie	2000
11	1	CORDATRICE SELECTA composta da cavalletto svolgitor, un rotore 6 bobine e un rotore 12 bobine volano di tiro e cavalletto avvolgitor tutti privi di CE con quadro elettrico.	3000
12	1	MOTOSCOPA marca rcm brava 800et marchiata ce + BATTERIA + CARICABATTERIA	350
13	1	FOLLETTO VORWERK VK220 S marchio CE	150
14	1	SCAFFALATURA IN FERRO IN MAGAZZINO PER DEPOSITO PIATTO DI RAME a n.6 mensole	100
15	2	Scrivania ad L	60
16	1	Cassettiera	10
17	4	Armadi con ripiani a giorno e ante	160
18	1	Mobile basso 2 ante	20
19	2	Sedie su ruote girevoli	20
20	1	Sedia ufficio	10
21	1	Armadio basso lungo reception con vani a giorno e 4 ante	30
22	1	Tavolo ufficio	30
23	2	Sedie di plastica	10
24	1	Scrivania con penisola e cassettiera	50
25	1	Sedia girevole	10
26	2	Sedie ufficio	20
27	2	Armadi con ripiani a giorno e ante	60
28	6	Vetrine a colonna con ripiani in vetro	120
29	1	Armadio bagno due ante scorrevoli	20
30	1	Tavolo sala riunioni estendibile in laminato	50
31	6	Sedie in semilpelle e ferro	240
32	1	Mobile a quattro ante e top e spalline in marmo	20
33	1	Cassettiera	10
34	1	Mobile a due ante	20
35	3	Armadio con due ante a giorno	90
36	2	Scrivanie ad L	60
37	1	Tavolo quadrato in laminato	30
38	7	Sedie da ufficio	70
39	2	Cassettiera	20
40	1	TV LG LED ULTRA HD 4K 70PI 70UK6500 SMART TV	200
41	1	Colonna cucina con congelatore e forno delonghi e armadio	100
42	1	Mobile con piani in MDF	20
43	1	Frigorifero comfee	50
44	1	Cucina smeg con piano induzione smeg e lavastoviglie candy e mobile sopra	150
45	1	Micronde	20



46	1	Tavolo cucina con 4 sedie in plastica	50
47	1	Carrello OM XE 50 matricola 516059A00001 depositato presso gruppo selini via lombardia 11 telgate come DDT n. 06/1847 del 13/11/2025	2000
48	1	impianto antintrusione prime60s con compositore sicep ml-8	50
49	1	impianto videosorveglianza con 2 telecamere dismesse	100
50	2	Videocitofono bticino	20
51	1	Impianto elettrico del capannone di proprietà con 2 quadri marca GMS con canaline perimetrali	1000
52	1	Linea di ribobinatura composta da cavalletto svolgitoro, gruppo contametri/raddrizza filo e cavalletto avvolgitoro	1500
TOTALE			29.750 €

2) Beni in leasing Crédit Agricole Leasing Italia S.R.L

ID	n.° unità	Descrizione	Valutazione [€]
1	1	sbozzatore+ forno di ricottura+2 quadri elettrici cosmotec+ scambiatore di calore onda+gruppo di raffreddamento+ pulpito di comando+ impianto di scarico, tubazioni e vasca di contenimento in acciaio. Impianto mai avviato.	300.000
TOTALE			300.000 €

3) Beni in leasing Alba Leasing S.P.A

ID	n.° unità	Descrizione	Valutazione [€]
1	1	Autovettura BMW X1 xDrive18d targata GF124JH	25.000
	1	Matassatrice/ribobinatrice con quadro elettrico OBSA	50.000
	1	Volgitoro OBSA e gruppo contametri OBSA	
	1	svolgitoro di vergella OBSA	
	1	Troncatrice OBSA	
	1	Cassone di contenimento OBSA	
	1	Quadro elettrico	
TOTALE			75.000 €

4) Autovettura in proprietà

ID	n.° unità	Descrizione	Valutazione [€]
1	1	Mercedes-Benz, modello Classe C 200 d	15.000
TOTALE			15.000,00 €

Conclusioni

Il valore di stima in blocco dei beni mobili di proprietà della Procedura di Liquidazione Giudiziale R.G. 646/2025 – ALLUTRADE S.r.l., ubicati in Grumello del Monte, via Vincenzo Muccioli, è stato quantificato dallo scrivente come segue:

n.° lotto	Descrizione	Valutazione [€]
1	Attrezzature e beni mobili	29.750 €



2	Beni in leasing Crédit Agricole Leasing Italia S.R.L	300.000 €
3	Beni in leasing Alba Leasing S.P.A	85.000 €
4	Autovettura in proprietà	15.000 €

I dati di cui sopra rappresentano le conclusioni a cui è pervenuto il sottoscritto Consulente Tecnico con la serena coscienza di aver operato secondo giustizia.

Boffalora S.T. 24 febbraio 2026

Il Perito

Ing. Andrea Salvadori



Allegati:

- Relazione fotografica
- Inventario
- Visure PRA e libretti

