

R.G.E. 76/2024

IMMOBILE IN TURATE VIA CADORNA 32



Vista della facciata del condominio da Via Cadorna



Portone d'ingresso e androne comune al Piano Terra (accesso al condominio)





Zona ingresso/disimpegno



Cucina





Soggiorno (si evidenzia in entrambe le immagini, l'ammaloramento del soffitto a causa dei danni provocati al manto di copertura dalla grandine, estate 2023)





Bagno



Camera 1 (si evidenzia l'ammaloramento della parete a causa dei danni provocati al manto di copertura dalla grandine, estate 2023)





Camera 2 (si evidenzia l'ammaloramento di soffitto e parete a causa dei danni provocati al manto di copertura dalla grandine, estate 2023)



Ripostiglio (ricavato senza presentazione di titolo abilitativo)





Particolare del danno ad una tapparella provocato dalla grandine (estate 2023)



Cantina/ripostiglio al piano seminterrato





Autorimessa su corte comune



Facciata laterale del condominio su corte comune

