



Foto n. 30 – Ingresso ai box auto



Foto n. 31 – Accesso corridoio destro (ingresso ai box auto)



Foto n. 32 – Corridoio destro (ingresso ai box auto)



Foto n. 33 – Box auto pignorato (indicato con freccia rossa)




Foto n. 34 – Box auto pignorato (indicato con freccia rossa)



Foto n. 35 – Box auto pignorato (vista vs interno)



Foto n. 36 – Box auto (interno)



Foto n. 37 – Box auto (interno altra vista)



Foto n. 38 – Box auto (vista vs esterno)



Foto n. 39 – Box auto (vista vs scaletta interna)



Foto n. 40 – Botola con scaletta interna




Foto n. 41 – Botola con scaletta (vista da piano ammezzato)



Foto n. 42 – Piano ammezzato



Foto n. 43 – Piano ammezzato (altra vista)



Foto n. 44 – Altra botola (senza scaletta)



Foto n. 45 – Piano ammezzato (vista vs botola con scaletta)



Foto n. 46 – Piano ammezzato (vista vs botola senza scaletta)



Foto n. 47 – Apertura con vetro cemento