



## DIFFORMITÀ EDILIZIE

Indicazione delle difformità riscontrate nella **C.E. 240 del 1992**  
del bene censito in Comune di Lucca nel **foglio, 105 particella, 1.259 sub. 1, 2 e 3**  
riferite alla numerazione della Documentazione Fotografica


## Piano Terreno




## Piano Primo



## Piano Secondo – Sottotetto



## Sezione A-A



## Prospetto lato Est

