

Documentazione fotografica

BENE 1



Foto 1. Fabbricato di cui fa parte l'immobile oggetto di stima



Foto 2. Ingresso pedonale sulla pubblica via



Foto 3. Identificazione dell'appartamento sul prospetto est



Foto 4. Identificazione dell'appartamento sul prospetto sud



Foto 5. Identificazione dell'appartamento sul prospetto ovest



Foto 6. Vano scala



Foto 7. Ingresso



Foto 8. Soggiorno




Foto 9. Cucina



Foto 10. Particolare pavimenti in piastrelle



Foto 11. Camera 1



Foto 12. Camera 2



Foto 13. Bagno



Foto 14. Particolare infissi esterni



Foto 15. Particolare fenomeni di muffa camera da letto



Foto 16. Particolare fenomeni di esfoliazione soffitto bagno



Foto 17. Stato attuale calderina



Foto 18. Ingresso cantina




Foto 19. Vista cantina

BENE 2



Foto 20. Accesso carrabile area esterna box



Foto 21. Ingresso box: il sesto a partire da destra