

COMPENDIO VIA POLESINI 8/1

FOTO 1 – inquadramento tramite foto aerea



FOTO 4 – area giardino di proprietà, p.c.n. 1229/2



FOTO 2 – facciata laterale immobile, presa fotografica da via Polesini



FOTO 5 – facciata laterale; ingresso alla cantina



FOTO 3 – facciata laterale immobile, presa fotografica da via Polesini



FOTO 6 – facciata principale, “lato sud-ovest”



FOTO 7 – facciata principale, “lato sud-ovest”;
a sinistra, ingresso al “condominio”



FOTO 10 – facciata “lato giardino”
(con vista dalla p.c.n. 1229/1)



FOTO 8 – facciata principale, “lato sud-ovest”



FOTO 11 – facciata posteriore, “lato nord-est”



FOTO 9 – facciata “lato nord-ovest”



FOTO 12 – facciata posteriore “lato nord-est”;
tettoia tra casa e confine di proprietà a monte



FOTO 13 – facciata posteriore “lato nord-est”;
tettoia tra casa e confine di proprietà a monte



FOTO 16 – pianoterra; cantina “uso
cucina/soggiorno” (subalterno catastale 3)



FOTO 14 – facciata posteriore “lato nord-ovest”;
veranda a chiusura terrazzo primo piano



FOTO 17 – pianoterra; cantina “uso
cucina/soggiorno” (sub. catastale 3); caldaia



FOTO 15 – pianoterra; cantina “uso
cucina/soggiorno” (sub. catastale 3)



FOTO 18 – pianoterra; cantina “uso cucina/soggiorno” (sub. catastale 3)



FOTO 20 – pianoterra; cantina (sub. catastale 3); caldaia (vedi anche foto 17)



FOTO 19 – pianoterra; cantina (sub. catastale 3); impianto termoidraulico



FOTO 21 – ingresso alloggio pianoterra (sub. catastale 4) da atrio scale




FOTO 22 – alloggio pianoterra (sub. catastale 4); stanza/soggiorno



FOTO 24 – alloggio pianoterra (sub. catastale 4); stanza/soggiorno



FOTO 23 – alloggio pianoterra (sub. catastale 4); stanza/soggiorno



FOTO 25 – alloggio pianoterra (sub. catastale 4); cucina



FOTO 26 – alloggio pianoterra (sub. catastale 4); bagno-w.c.



FOTO 28 – alloggio pianoterra (sub. catastale 4); bagno-w.c.



FOTO 27 – alloggio pianoterra (sub. catastale 4); bagno-w.c.



FOTO 29 – alloggio pianoterra (sub. catastale 4); camera letto



FOTO 30 – alloggio pianoterra (sub. catastale 4); camera letto




FOTO 33 – alloggio pianoterra (sub. catastale 4); seconda camera letto




FOTO 31 – alloggio pianoterra (sub. catastale 4); camera letto



FOTO 34 – alloggio pianoterra (sub. catastale 4); seconda camera letto



FOTO 32 – alloggio pianoterra (sub. catastale 4); seconda camera letto



FOTO 35 – seconda camera letto alloggio pianoterra; particolare serramento in legno



FOTO 36 – alloggio pianoterra (sub. catastale 4); corridoio centrale



FOTO 38 – scala interna; dal pianoterra verso l'alloggio al primo piano



FOTO 37 – scala interna; dal pianoterra verso l'alloggio al primo piano



FOTO 39 – alloggio primo piano (sub. cat. 5); atrio/disimpegno antistante scala di arrivo



FOTO 40 – alloggio primo piano (sub. cat. 5);
soggiorno



FOTO 41 – alloggio primo piano (sub. cat. 5);
soggiorno



FOTO 42 – alloggio primo piano (sub. cat. 5);
soggiorno; a sinistra, porta d'accesso alla cucina



FOTO 42 – alloggio primo piano (sub. cat. 5);
terrazzo accessibile dal soggiorno



FOTO 44 – alloggio primo piano (sub. cat. 5);
cucina



FOTO 45 – alloggio primo piano (sub. cat. 5);
terrazzo con veranda antistante alla cucina



FOTO 47 – alloggio primo piano (sub. cat. 5);
camera



FOTO 46 – alloggio primo piano (sub. cat. 5);
dall'atrio/disimpegno verso la "zona notte"



FOTO 48 – alloggio primo piano (sub. cat. 5);
camera con affaccio postico



FOTO 49 – alloggio primo piano (sub. cat. 5);
camera, evidenza fenomeni infiltrativi



FOTO 50 – alloggio primo piano (sub. cat. 5);
seconda camera (lato sud)



FOTO 51 – alloggio primo piano (sub. cat. 5);
seconda camera (lato sud)



FOTO 52 – alloggio primo piano; corridoio
centrale; sullo sfondo, la terza camera



FOTO 53 – alloggio primo piano (sub. cat. 5);
terza camera



FOTO 54 – alloggio primo piano (sub. cat. 5);
terza camera



FOTO 56 – alloggio primo piano (sub. cat. 5);
quarta camera



FOTO 55 – alloggio primo piano (sub. cat. 5);
quarta camera



FOTO 57 – alloggio primo piano (sub. cat. 5);
primo servizio igienico



FOTO 58 – alloggio primo piano (sub. cat. 5);
primo servizio igienico



FOTO 60 – alloggio primo piano (sub. cat. 5);
secondo servizio igienico



FOTO 59 – alloggio primo piano (sub. cat. 5);
secondo servizio igienico



FOTO 61 – alloggio primo piano (sub. cat. 5);
corridoio, climatizzatore




FOTO 62 – area laterale, p.c.n. 1229/1



FOTO 63 – area laterale, p.c.n. 1229/1



FOTO 66 – p.c.n. 976; struttura “uso deposito”
preesistente “ante 1942”



FOTO 64 – p.c.n. 976; struttura “uso deposito”,
non giustificata da progettazione/sanatoria
edilizia



FOTO 67 – area laterale, p.c.n. 1229/1, con
presa da punto di vista fotografico opposto



FOTO 65 – p.c.n. 976; tettoia non giustificata da
progettazione/ sanatoria edilizia



FOTO 68 – area laterale, p.c.n. 1229/1, con
presa da punto di vista fotografico opposto



LOCALE D'AFFARI VIA SETTEFONTANE 4

FOTO 69 – vetrina/ingresso locale d'affari



FOTO 68 – cortile interno/w.c. locale d'affari

