

RUBRICA

ANNO 19.....



COMUNE DI NAPOLI

Copertura per gli atti del carteggio

Oggetto dell'incartamento

Letto l'art. 15 della Legge n. 10 del 28-1-1977

ORDINA

a..... sig. [REDACTED]

nella qualità di proprietari.....o, domiciliat.....o in **NAPOLI**

alla Via **ORAZIO,70**

di demolire, nel termine di giorni **TRE** dalla data di notifica della presente ordinanza, tutte le opere abusivamente realizzate ed in premessa indicate, comprese quelle eventualmente eseguite successivamente alla data dell'accertamento tecnico e di darne comunicazione immediata a questa Amministrazione, a demolizione avvenuta.

Trascorso inutilmente il termine innanzi fissato, l'Amministrazione applicherà le ulteriori sanzioni previste dall'art. 15 della legge 28-1-77, n. 10.

Il messo comunale è incaricato della notifica della presente ordinanza.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO



COMUNE DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE

N. pr. _____ Dir. VI _____ Li _____

OGGETTO: C. A. 1524/81 ~~Costruzione abusiva alla Via Orazio, 70~~

IL SINDACO

Premesso che, a seguito di sopralluogo tecnico effettuato il 19.7.82,
è stato accertato che L. Sig. [REDACTED]

domiciliato in NA alla Via ORAZIO, 70

sta..... facendo eseguire, al sito indicato in oggetto, senza la prescritta preventiva
concessione, i seguenti lavori: ~~Lavori abusivi eseguiti sul terrazzo a livello~~

~~dal terzo piano sottostada consistenti nella demolizione della tettoia
preesistente - Tale tettoia risultava ancorata per una parte al muro di
contenimento della sovrastante strada "Via Orazio" Inoltre è stato demolito
il parapetto preesistente. I lavori eseguiti consistono nell'aver ~~avanzato~~
avanzato il solaio di calpestio dal lato ovest dell'appartamento, ove si
è verificata la demolizione ~~istitutiva~~ della tettoia mediante posa in opera di
patrolle di ferro e tavelloni. Il tutto per una larghezza media di circa
mt. 1,00 e di lunghezza circa mt. 25,00. Allo stato si procedeva alla rifazio-
ne della copertura previa posa in opera delle strutture verticali in numero
di 6 pilastri. Al di sotto della parte del terrazzo coperta con tettoia in
proseguo a quella demolita è stata realizzata una piscina di circa mq. 25
con profondità di circa mt. 1,20 ricavata in parte nel costone tufaceo.
Inoltre all'interno dell'appartamento si stanno eseguendo lavori di ordina-
ria manutenzione consistenti in spicconature e rifazione degli intonaci.~~

page

...

...

...



COMUNE DI NAPOLI

6^a Dir. 9^a Div. Amm.va

U.S.A.E.

N. 22174

Risp. al foglio del

N. Div.

789010

Napoli,

13 AGO. 1977

19

All'INTENDENZA DI FINANZA

N A P O L I

GRAFICA MAPPA - AVENZA

OGGETTO: C.A. 1524/82 lavori abusivi alla Via Orazio, 70=

DITTA:

All/1

Per gli adempimenti da adottarsi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15 della Legge 28.1.1977, n. 10, si rimette copia del provvedimento restrittivo adottato ai sensi dello stesso richiamato art. 15 nei confronti del responsabile di cui in oggetto.

IL SINDACO

Osman

a doppia "T 20", ancorate con piastra bullonata al solaio di calpestio.

Al di sotto della parte del terrazzo coperta con tettoia in prosiegua a quella demolita è stata realizzata una piscina di circa mq. 25,00 con profondità di circa mt. 1,20, ricavata in parte nel costone tufaceo. I lavori sono al grezzo. Il terrazzo ampliato e la piscina sono stati posti sotto sequestro dai VV.UU. 4^a Sez. con sigillo.

Inoltre nell'interno dell'appartamento di circa mq. 200 si stanno seguendo lavori di ordinaria manutenzione consistenti in spicconatura e rifazione degli intonaci. Il proprietario esibisce in visione fotografie attestanti ~~la~~ ^{la} preesistenza della tettoia demolita, fotografie bollate dall' ~~Intendenza~~ ^{Direzione} ~~di~~ ^{di} ~~Finanza~~ ^{di} ~~in~~ ^{di} ~~data~~ ^{di} ~~25.2.81~~ ^{di} e si riserva di

~~presentare~~ ^{presentare} ~~ulteriore~~ ^{ulteriore} ~~documentazione~~ ^{documentazione} per la re- ~~struttura~~ ^{struttura} (c.a. tufo metallica)

I lavori all'atto della verifica ~~sono~~ ^{sono} stante parte in contestazione. Il proprietario

~~è~~ ^{non sono} ~~autorizzato~~ ^è ~~al~~ ^è ~~congiungimento~~ ^{autorizzato} ~~al~~ ^è ~~grezzo~~ ^{autorizzato} ~~della~~ ^è ~~ringhiera~~ ^{autorizzato} già in fase di ultimazione per motivi di sicurezza.

Da informazioni assunte è risultato:

Proprietario del suolo 

Committente:

Direttore dei lavori

Assuntore dei lavori:

Al momento dell'ispezione, erano intenti al lavoro i seguenti operai:

- a)
- b)
- c)

— Si allegano n. fotografie da noi scattate e firmate.

— Si mettono a verbale, le seguenti dichiarazioni fatte dagli interessati:

.....

.....

.....

.....

.....

IL TECNICO DEL COMUNE

L'AGENTE DEI VV. UU.



COMUNE DI NAPOLI

VI DIREZIONE
DIVISIONE EDILIZIA PRIVATA

Alla Pretura di NAPOLI

~~N° 8544~~

Alla Prefettura di Napoli

Rapporto di reato n. 1052/RE del 20 LUGLIO 1982

Per: (depenare le voci che non interessano)

- 1 — Costruzione senza licenza
- 2 — ~~Costruzione in difformità della licenza n. X~~ del
(che si allega in fotocopia con i relativi grafici)
- 3 — ~~Costruzione in violazione di ordinanza di sospensione del~~
n. che si allega in fotocopia emessa a seguito di precedente rapporto di reato n. del inviato alla Pretura di il
- 4 — ~~Costruzione in violazione della Legge 5 novembre 1971~~ n. 1086. Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio normale e precompresso ed a struttura metallica. (In questo caso, inviare il rapporto anche alla Prefettura).

L'anno millenovecento 82 addì 19 del mese di LUGLIO

Noi sottoscritti:

1) Tecnico del Comune sig. [REDACTED]


2) Agente dei VV. UU. sig. VV.UU. 4^a SEZIONE

ci siamo recati in ^{via} Via Orazio, 70
_{piazza}

ed ivi abbiamo constatato:

Descrizione delle opere:

Lavori abusivi eseguiti sul terrazzo al livello del 3° piano sottostada, consistenti nella demolizione di una preesistente tettoia, costituita in putrelle in ferro e tavelloni. La tettoia risultava ancorata per una parte al muro di contenimento della sovrastante strada "Via Orazio". Inoltre è stato demolito il parapetto preesistente. I lavori eseguiti consistono nell'aver avanzato il solaio di calpestio sul lato ovest dell'appartamento, ove si è verificata la demolizione della tettoia, mediante posa in opera di putrelle in ferro e tavelloni. Il tutto per una larghezza media di circa mt. 1,00 e di una lunghezza di circa mt. 25,00. Allo stato si sta procedendo alla rifusione della copertura previa posa in opera delle strutture verticali in numero di 6 pilastri costituiti da travi in ferro 15×20 "



a doppia "T 20", ancorate con piastra bullonata al solaio di calpestio.

Al di sotto della parte del terrazzo coperta con tettoia in prosiegua a quella demolita è stata realizzata una piscina di circa mq. 25,00 con profondità di circa mt. 1,20, ricavata in parte nel costone tufaceo. I lavori sono al grezzo. Il terrazzo ampliato e la piscina sono stati posti sotto sequestro dai VV.UU. 4^a Sez. con sigillo.

Inoltre nell'interno dell'appartamento di circa mq. 200 si stanno seguendo lavori di ordinaria manutenzione consistenti in spicconatura e rifazione degli intonaci. Il proprietario esibisce in visione fotografie attestanti ~~la~~ ^{la} preesistenza della tettoia demolita, fotografie bollate dall'

~~Numero di cartella~~ dall'Intendenza di Finanza in data 25.2.81 e si riserva di

Struttura (c.a. tufo metallica) ~~presentare~~ presentare ulteriore documentazione per la re-

I lavori all'atto della verifica: ~~stante~~ stante parte in contestazione. Il proprietario

~~è autorizzato~~ ^{sono} ~~è autorizzato~~ è autorizzato al congiungimento, al grezzo, della ringhiera ^{non sono} già in fase di ultimazione per motivi di sicurezza.

Da informazioni assunte è risultato:

Proprietario del suolo **VIEROLLA vincenzo di Paolo** nato a Casaluce (CE) il 3.10.940 ed ivi dom. to alla Via Crazio, 70 =

Committente:

Direttore dei lavori

Assuntore dei lavori:

Al momento dell'ispezione, erano intenti al lavoro i seguenti operai:

- a)
- b)
- c)

— Si allegano n. fotografie da noi scattate e firmate.

— Si mettono a verbale, le seguenti dichiarazioni fatte dagli interessati:

.....

.....

.....

.....

.....

IL TECNICO DEL COMUNE

L'AGENTE DEI VV. UU.

.....

COMUNE DI NAPOLI

VI DIREZIONE
DIVISIONE EDILIZIA PRIVATA



~~N° 8643~~

Alla Pretura di NAPOLI

Alla Prefettura di Napoli

Rapporto di reato n. 1052/NG del 20 LUGLIO 1982

Per: (depenare le voci che non interessano)

- 1 — Costruzione senza licenza
- 2 — ~~Costruzione in difformità della licenza n. X~~ del
(che si allega in fotocopia con i relativi grafici)
- 3 — ~~Costruzione in violazione di ordinanza di sospensione del~~
n. che si allega in fotocopia emessa a seguito di precedente rap-
porto di reato n. del inviato alla
Pretura di il
- 4 — ~~Costruzione in violazione della Legge 5 novembre 1971 n. 1086.~~ Norme per la disci-
plina delle opere di conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strut-
tura metallica. (In questo caso, inviare il rapporto anche alla Prefettura).

L'anno millenovecento tanta 82 addi 19 del mese di LUGLIO

Noi sottoscritti:

1) Tecnico del Comune sig. GEOM. CAPO MESSINA GIUSEPPE

2) Agente dei VV. UU. sig. VV.UU. 4^a SEZIONE

ci siamo recati in ^{via} Via Orazio, 70
_{piazza}

ed ivi abbiamo constatato:

Descrizione delle opere:

Lavori abusivi eseguiti sul terrazzo al livello del 3° piano sottostrada,
consistenti nella demolizione di una preesistente tettoia, costituita in
putrelle in ferro e tavelloni. La tettoia risultava ancorata per una parte
al muro di contenimento della sovrastante strada "Via Orazio". Inoltre
è stato demolito il parapetto preesistente. I lavori eseguiti consistono
nell'aver avanzato il solaio di calpestio sul lato ovest dell'appartamento,
ove si è verificata la demolizione della tettoia, mediante posa in opera
di putrelle in ferro e tavelloni. Il tutto per una larghezza media di circa
mt. 1,00 e di una lunghezza di circa mt. 25,00. Allo stato si sta proceden
do alla rifazione della copertura previa posa in opera delle strutture
verticali in numero di 6 pilastri costituiti da travi in ferro ~~20x20~~



immediato sopralluogo per accertare quanto innanzi
esposto e dare le opportune direttive esonerandomi,
in mancanza di qualsiasi responsabilità civile e pe-
nale che potesse scaturire dalla situazione pericolan-
te e dalla mancata esecuzione delle opere di sostit-
tuzione.


Si fa noto inoltre che trascorso un ragionevole las-
so di tempo senza ricevere disposizioni il sottoscrit-
to sarà costretto a procedere all'esecuzione dei lavo-
ri per la eliminazione di qualsiasi pericolo.

In attesa di riscontro, si porgono deferenti ossequi.

Napoli, 8.6.82



EA 1524/82



ARRETRATI DI CASALUCE

R N. 0993

1152/82/5

ALL' ILL. MO SINDACO
COMUNE DI NAPOLI

Io sottoscritto [redacted] nato a Casaluce il
3.10.1940 e domiciliato in Via Orazio n°70 - Napoli
denuncio quanto segue:

E' proprietario di un appartamento in Napoli - Via
Orazio n° 70. In adiacenza al terrazzo sul lato ovest
di detto appartamento esiste un locale di larghezza
variabile con solaio di calpestio in ferro e calce-
struzzo, struttura portante in muratura di tufo e mon-
tanti di ferro profilato, con solaio di copertura rea-
lizzato con travi di ferro da mm.120 e tavellonato di
laterizi. Da una sommaria verifica eseguita alla sud-
detta struttura si è constatato che tutte le travi e
i montanti in ferro profilato sono completamente mar-
cite per cui allo stato esiste un grave pericolo di
crollo, tenendo presente che il locale menzionato si
trova ad un altezza di circa mt.25 dalla proprietà del
la Concessionaria ICAR e dove operano continuamente le
maestranze, si evince facilmente il gravissimo perico-
lo per la pubblica incolumità nonché la urgente e im-
prorogabile necessità di procedere alla sostituzione
di tutte le strutture pericolanti avanti descritte.

Pertanto si prega cortesemente la S.V. di disporre un

998ª licenziazione in pratica
[signature]

943
PROTEZIONE CIVILE
28.07.82-177943
PROTOLLO GENERALE

COMUNE DI NAPOLI
6. DIREZIONE
29 LUG. 1982
PROT. N. 126226

28/10/82 Alleperi di presidente
GRAFICA NAPPA AVERSA

152/82/5

1152/82/5

Letto l'art. 15 della Legge n. 10 del 28-1-1977

909 504 51

ORDINA

a..... sig. [redacted]

nella qualità di proprietari o, domiciliati o in NAPOLI

alla Via ORAZIO, 70

di demolire, nel termine di giorni TRE dalla data di notifica della presente ordinanza, tutte le opere abusivamente realizzate ed in premessa indicate, comprese quelle eventualmente eseguite successivamente alla data dell'accertamento tecnico e di darne comunicazione immediata a questa Amministrazione, a demolizione avvenuta.

Trascorso inutilmente il termine innanzi fissato, l'Amministrazione applicherà le ulteriori sanzioni previste dall'art. 15 della legge 28-1-77, n. 10.

Il messo comunale è incaricato della notifica della presente ordinanza.

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

IL SINDACO

[Handwritten signature]

COMUNE DI NAPOLI

L'anno millenovecento 82 il giorno 2 del mese di Settembre io sottoscritto ho notificato il presente atto al Sig. [redacted]

Via Orazio, 70, mediante consegna al Sig. [redacted]

nella qualità di [redacted] Il Messo Comunale

[Handwritten notes: finalizzato, Non ricevuto, Notificato ai sensi dell'Art. 139 c. P.C. Giur. R. B.]

2612

9212
8c

Mod. 76/A



13 AGO. 1982

COMUNE DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE

N. pr. 22174 Dir. VI Li

OGGETTO: C. A. 1524/8c Costruzione abusiva alla Via Orazio, 70


IL SINDACO

Premesso che, a seguito di sopralluogo tecnico effettuato il 19.8.82
è stato accertato che l. Sig. [REDACTED]

domiciliat. o in NA alla Via ORAZIO, 70

sta facendo eseguire, al sito indicato in oggetto, senza la prescritta preventiva
concessione, i seguenti lavori: Lavori abusivi eseguiti sul terrazzo a livello

del terzo piano sottostrada consistenti nella demolizione della tettoia
preesistente - Tale tettoia risultava ancorata per una parte al muro di
contenimento della sovrastante strada "Via Orazio" Inoltre è stato demolito
il parapetto preesistente. I lavori eseguiti consistono nell'aver ~~eseguito~~
avanzato il solaio di calpestio sul lato ovest dell'appartamento, ove si
è verificata la demolizione ~~eseguita~~ della tettoia mediante posa in opera di
putrelle di ferro e tavelloni. Il tutto per una larghezza media di circa
mt. 1,00 e di lunghezza circa mt. 25,00. Allo stato si procedeva alla rifazio
ne della copertura previa posa in opera delle strutture verticali in numero
di 6 pilastri. Al di sotto della parte del terrazzo coperta con tettoia in
proseguito a quella demolita è stata realizzata una piscina di circa mq. 25
con profondità di circa mt. 1,20 ricavata in parte nel costone tufaceo.
Inoltre all'interno dell'appartamento si stanno eseguendo lavori di ordina-
ria manutenzione consistenti in spicconature e rifazione degli intonaci.



ORDINANZA DEMOLIZIONE

D1	Identificativo ordinanza (prot.N°)	22174
D2	Data emissione dell'ordinanza	13-8-82
D3	Data notifica	
D4	Data scadenza	2-9-82
D5	Riferimento all'art. di legge L.10 ART. 15	<input type="checkbox"/> 1 art. 7 <input type="checkbox"/> 2 art. 9 <input type="checkbox"/> 3 art. 12 <input type="checkbox"/> 4 art. 14
D6	Comunicazione di sospensione da parte del TAR	<input type="checkbox"/> 1 Sospesa <input type="checkbox"/> 2 No o Rigetto (default)
D7	Data di comunicazione sospensione	
D8	Esito sentenza del TAR	<input type="checkbox"/> 0 In attesa <input type="checkbox"/> 1 favorevole (al soggetto) <input type="checkbox"/> 2 sfavorevole
D9	Data della sentenza	
D10	Richiesta sanatoria (art. 13)	<input type="checkbox"/> 1 Si <input type="checkbox"/> 2 No (default)
D11	Data richiesta in sanatoria	
D12	Esito Commissione edilizia	<input type="checkbox"/> 0 In attesa <input type="checkbox"/> 1 favorevole (al soggetto) <input type="checkbox"/> 2 sfavorevole
D13	Data esito Commissione Edilizia	
D14	Data del sopralluogo	
D15	Esito del sopralluogo	<input type="checkbox"/> 1 ha demolito <input type="checkbox"/> 2 non ha demolito
D16	Ordinanza successiva emanata	<input type="checkbox"/> 1 Ord. acquisizione <input type="checkbox"/> 2 Ord. demolizione coatta <input type="checkbox"/> 3 Ord. sanzione pecuniaria <input type="checkbox"/> 4 Nessuna
D17	Comunicazione Amministrazione competente (solo art. 14)	<input type="checkbox"/> 1 Si <input type="checkbox"/> 2 No (default)
D18	Data comunicazione	
D19	Nome amministrazione	
D20	Risposta	<input type="checkbox"/> 1 Nessuna <input type="checkbox"/> 2 Negativa <input type="checkbox"/> 3 Positiva

ORDINANZA ACQUISIZIONE

A1	Identificativo ordinanza (prot.N°)	
A2	Data emissione dell'ordinanza	

DELIBERA ACQUISIZIONE

Q1	N° delibera	
Q2	Data emissione	
Q3	Recupero costi	<input type="checkbox"/> 1 Si <input type="checkbox"/> 2 No

ORDINANZA DEMOLIZIONE COATTA

C1	Identificativo ordinanza (prot.N°)	
C2	Data emissione dell'ordinanza	
C3	Data notifica	
C4	Data scadenza	
C5	Data delibera di liquidazione ditta	
C6	Numero delibera di liquidazione	
C7	Importo dei lavori	

ORDINANZA DETERMINAZIONE SANZIONI PECUNIARIE

Z1	Identificativo ordinanza (prot.N°)	
Z2	Data emissione dell'ordinanza	
Z3	Data notifica	
Z4	Data scadenza	
Z5	Comunicazione all'essntoria	<input type="checkbox"/> 1 Si <input type="checkbox"/> 2 No

S1	Identificativo ordinanza (proc.N°)	
S2	Data emissione dell'ordinanza	
S3	Data notifica	
S4	Data di scadenza	
S5	Comunicazione di sospensione da parte del TAR	<input type="checkbox"/> 1 Sospesa <input type="checkbox"/> 2 No o Ritegno (default)
S6	Data di comunicazione sospensione	
S7	Esito sentenza del TAR	<input type="checkbox"/> 0 In attesa <input type="checkbox"/> 1 favorevole (al oggetto) <input type="checkbox"/> 2 sfavorevole
S8	Data della sentenza	
S9	Comunicazione (art. 5) / Ordinanza demolizione	<input type="checkbox"/> 1 Comunicazione (art. 5) <input type="checkbox"/> 2 Ordinanza demolizione <input type="checkbox"/> 3 No (default)
S10	Data comunicazione (art. 5)	

ORDINANZA SOSPENSIONE

5 (DINIEGO o ORDINANZA ESTERNA) 1/24/80 Nota Urban. 9/9280 4-11-82	
110 Nuova costruzione 120 Ampliamento 130 Sopraelevazione 140 Chiuso 150 Alloggio in soffitta coll. abusivi 210 Frangiammartino mbio destinaz. diverso 221 Cambio destinazione senza opere 222 Cambio destinazione con opere	Apertura 55 mur. <input type="checkbox"/> 231 finestre <input type="checkbox"/> 232 porte <input type="checkbox"/> 233 vetrate <input type="checkbox"/> 241 Balconi <input type="checkbox"/> 242 Verande <input type="checkbox"/> 243 Recinzioni a terra <input type="checkbox"/> 244 Recinzioni su terrazzi <input type="checkbox"/> 250 Sopralci <input type="checkbox"/> 250 Tralicci e stampe Lavori interni per omessa denuncia <input type="checkbox"/> 271 Manutenzione ord. <input type="checkbox"/> 272 Manutenzione strad. <input type="checkbox"/> 273 Manutenzione conserv.
111 Quadri rilevati nel verbale 112 Quadri rilevati nel verbale 113 Quadri rilevati nel verbale 114 Quadri rilevati nel verbale 115 Quadri rilevati nel verbale	111 Quadri rilevati nel verbale 112 Quadri rilevati nel verbale 113 Quadri rilevati nel verbale 114 Quadri rilevati nel verbale 115 Quadri rilevati nel verbale

TETTOIA

25100

Inserimento dati effettuato

Spunta di controllo effettuata

RATICA

1	Identificativo pratica	1524/R2
2	Identificativo circoscrizione	
3	Luogo Tipo della via	VIA
4	Nome della via	ORAZIO FO
5	Numero della via	
6	Lettera	
7	Isolato o edificio	
8	Scala	
9	Inteno	
10	Tipo terreno <input type="checkbox"/> 0 (nessuno) defruit <input type="checkbox"/> 1 Demanio comunale <input type="checkbox"/> 2 Demanio marittimo <input type="checkbox"/> 3 Demanio aeroportuale <input type="checkbox"/> 4 Demanio dello stato <input type="checkbox"/> 5 IACP	

Tipo di vincolo presente	
<input type="checkbox"/>	11 Viabilità comunale
<input type="checkbox"/>	12 Viabilità provinciale
<input type="checkbox"/>	13 Viabilità tangenziale
<input type="checkbox"/>	20 Elettrodoti
<input type="checkbox"/>	41 Viabilità autostradale (RD)
<input type="checkbox"/>	42 Viabilità autostradale (Napoli Salerno)
<input type="checkbox"/>	50 Area di rispetto dimitoriale
<input type="checkbox"/>	60 Area di rispetto aeroportuale
<input type="checkbox"/>	71 1089 su area
<input type="checkbox"/>	72 1089 su edificio
<input type="checkbox"/>	73 1497
<input type="checkbox"/>	73 431
<input type="checkbox"/>	80 Area ospedaliera
<input type="checkbox"/>	91 Area di rispetto ferroviaria (FFSS)
<input type="checkbox"/>	92 Area di rispetto ferroviaria (Alifana)
<input type="checkbox"/>	93 Area di rispetto ferroviaria (Cumana)
<input type="checkbox"/>	94 Area di rispetto ferroviaria (Circumvesuviana)

OGGETTI

Cognome	Nome	Luogo di residenza Tipo della via	Nome della via	N° dell a via	Codice fiscale	Tipologia soggetto 0 Nessuno 1 Responsabile 2 Inquilino 3 Proprietà 4 Società 5 Amministratore snc
VEROLLA	VINCENZO	VIA	ORAZIO	FO		1

ATASTO

Indice o partita	Foglio	Particella madre	Particella deriv.	Particella sub	Superficie

SYBET. J. J. M. A. =

1885

1885

1885

1885



CA 1524/82

Mpd. 212
- 4 NOV. 1982
Napoli,

COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE POLIZIA URBANA
COMANDO VIGILI URBANI

Alla 6^a Direzione

U^{N.} 29280 51437/93
1/1

Risp. al foglio del

N. Div.

POLIZIA PRIVATA
S E D E

A. C. M. - Torre del Greco

OGGETTO: Processo Verbale di dissequestro - Via
Orazio n°70 - [redacted] or-
dinanza 10760/82A [redacted]

-5 NOV 1982
per

Si trasmette copia del Processo
Verbale di dissequestro in oggetto
indicato.-

Geom. Messina x esame

Log. Ferraro
6/11/82

IL COMANDANTE
(dr. C. Florio)

Visto
IL DIRETTORE

COMUNE DI NAPOLI
6^a DIREZIONE
- 6. NOV. 1982
PROT. N. 30515

gg/

10/11/82 Allegati e precedenti.

Ad

INDICE DEGLI ATTI

N. d'ordine progressivo		N. d'ordine progressivo
20/1/82	<p>Allo dott. Slegria G. All. Ordine + foglio - RR 1052/MG alla G. S. U. + ulteriori provvedimenti G.</p>	
2/2/82	<p>Os alla prae</p>	
16/1/82	<p>All. O.S. Notif. n. 22176/82 Alla Seg. Tecnica + ulteriori Adempimenti G.</p>	
2/10/82	<p>Alla TE d. M. U. S. E., la parte e presentata pratica edilizia a S. S. S. S., bisogna attendere esito referendum G.</p>	
10/11/82	<p>Fig. Picardi accettare la part. edilizia e la stato della stessa G.</p>	
20/11/82	<p>Esiste per Edilizia N. 250/82 in corso d'istruzione G.</p>	
22/11/82	<p>In attesa definizione pratica edilizia G.</p>	

C.A. 1524/82

~~1459/e/82~~
Mod. 21


RUBRICA

ANNO 19.....



COMUNE DI NAPOLI

Via Orsini 70



Copertura per gli atti del carteggio

Oggetto dell'incartamento



n

~~1459/e/82~~

GRAFICA NAPPA - AVERSA

C.A. 1524/82