

Allegato 3 – Documentazione fotografica del bene oggetto di pignoramento

FOTO 1 – Ingresso all'immobile oggetto di procedura – Area comune con altra u.i.u.



FOTO 2 – Ingresso all'immobile oggetto di procedura – Area comune con altra u.i.u.





FOTO 3 – Ingresso all'immobile oggetto di procedura – Area comune con altra u.i.u.



Ingresso esclusivo all'immobile oggetto di procedura

FOTO 4 – Soggiorno immobile oggetto di procedura



FOTO 5 – Soggiorno immobile oggetto di procedura




FOTO 6 – Soggiorno immobile oggetto di procedura



FOTO 7 – Soggiorno immobile oggetto di procedura



FOTO 8 – Soggiorno immobile oggetto di procedura




FOTO 9 – Bagno immobile oggetto di procedura



FOTO 10 – Cucina immobile oggetto di procedura



FOTO 11 – Cucina immobile oggetto di procedura



FOTO 12 – Camera immobile oggetto di procedura



FOTO 13 – Camera immobile oggetto di procedura



FOTO 14 – Camera immobile oggetto di procedura



FOTO 15 – Balcone pertinenziale




FOTO 16 – Balcone pertinenziale



FOTO 17 – Balcone pertinenziale



FOTO 18 – Balcone pertinenziale






FOTO 21 – Botola di accesso al terzo piano sottotetto



FOTO 22 – Area comune per l'accesso al locale sottotetto



Ingresso comune al piano terzo sottotetto
FOTO 23 – Botola di accesso all'area comune



FOTO 24 – Ingresso comune al terzo piano sottotetto



Allegato 3 – Documentazione fotografica del bene oggetto di pignoramento

FOTO 25 – Porzione del locale di sgombero al terzo piano sottotetto di pertinenza dell'immobile oggetto di procedura



FOTO 26 – Ingresso comune al locale sottotetto da lastrico solare

