




1 | Vista aerea dell'immobile oggetto della procedura



2 | Angolo Sud – Est del fabbricato, con evidenziata l'unità pignorata



3 | Prospetto Sud del fabbricato



4 | Prospetto Est del fabbricato, con evidenziata l'unità pignorata



5 | Prospetto Est del fabbricato | Accesso unità pignorata



**6 e 7 | Prospetto Sud - Ovest del fabbricato
In evidenza la finestra murata all'interno**



8 e 9 | Piano terra: soggiorno-pranzo






10 e 11 | Piano terra: angolo cottura





12 e 13 | Piano terra: bagno sottoscala





14, 15 e 16 | Scala interna di accesso al piano primo






17 e 18 | Piano primo: disimpegno






19 | Piano primo: camera da letto 1



20 | Piano primo: camera da letto 2



21 | Piano primo: bagno



22 | Piano primo: bagno



23 | Sottotetto: particole copertura in legno e tegole



24 | Particolare quadro elettrico



25 e 26 | Particolari placchette interruttori luce





27 | Particolare generatore di calore



28 | Particolare termostato



29 | **Particolare radiatore**



30 | **Particolare radiatore**



31 | **Particolare infissi**



32 | **Particolare infissi**