

Relazione fotografica



Inquadramento aereo_ F 13 Part.IIa 63 Sub 1
Monte San Giusto (MC), vicolo Giglio , 9



01_Ingresso su vicolo Giglio



02_Ingresso



03_Ripostiglio




04_Camera



05_Scala interna



06_Cucina



07_Soggiorno




08_Disimpegno



09_Bagno



10_Camera



11_Dettaglio lesione su muratura