

STUDIO TECNICO BARBERA
VIA SAN LORENZO, 11/10
16123 GENOVA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ALLEGATO ALLA PERIZIA SVOLTA NELL' ESEC.NE

R.E. N° 421/2024

ALLEGATO "4"

contiene n. 16 riprese fotografiche a colori raccolte in 8 separati fogli

Genova, 26 febbraio 2025




FOTO N. 1 Individuazione dell'immobile - vista complessiva urbana.




FOTO N. 2 Individuazione dell'immobile - vista di quartiere



FOTO N. 3 Vista dell'edificio civ. 44A di viale Virginia Centurione Bracelli a Genova




FOTO N. 4 Atrio d'ingresso e scale del civico 44A.



FOTO N. 5 Vista dell'ingresso all'interno 3.



FOTO N. 6 Portone d'ingresso al caseggiato



FOTO N. 7 Ingresso



FOTO N. 8 Corridoio



FOTO N. 9 Cucina




FOTO N. 10 Bagno



FOTO N. 11 Soggiorno



FOTO N. 12 Camera matrimoniale



FOTO N. 13 Cameretta




FOTO N. 14 Ripostiglio



FOTO N. 15 Balcone grande



FOTO N. 16 viale Virginia Centurione Bracelli