

Foto 1



Prospetto anteriore - via Nazario Sauro n. 30 - 32

Foto 2



Prospetto laterale - via Nazario Sauro

Foto 3



Prospetto laterale – particolare lesione muraria



Foto 4



Prospetto laterale – posteriore

Foto 5



Locale garage lato sinistro – via N. Sauro n.30

Foto 6



Locale garage lato sinistro – via N. Sauro n.30



Foto 7



Locale garage lato destro – via N. Sauro n.32

Foto 8



Locale garage lato destro – via N. Sauro n.32

