

ALLEGATO 11

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

CON CONI OTTICI



PLANIMETRIA CON CONI OTTICI



foto 1



foto 2



foto 3



foto 4



foto 5



foto 6



foto 7



foto 8



foto 9



foto 10



foto 11



foto 12



foto 13

INTERNI SUB 6



foto 14



foto 15



foto 16



foto 17




foto 18



foto 19



foto 20



foto 21



foto 22



foto 23



foto 24



foto 25



foto 26



foto 27



foto 28



foto 29



foto 30



foto 31



foto 32



foto 33



foto 34



foto 35 CUCINA AMPLIAMENTO NON SANABILE



foto 36 CUCINA AMPLIAMENTO NON SANABILE



foto 37 CUCINA AMPLIAMENTO NON SANABILE



foto 38 CUCINA AMPLIAMENTO NON SANABILE



foto 39 CUCINA AMPLIAMENTO NON SANABILE



foto 40 CAMERA OGGETTO ISTANZA DI SANATORIA PROT. 15931



foto 41 CAMERA OGGETTO ISTANZA DI SANATORIA PROT. 15931

MAGAZZINO






foto 43



foto 44



Foto 45



foto 46



foto 47 MANUFATTO ABUSIVO SU SUB 5

