

All. 2 Documentazione Fotografica

(Fotografie da sopralluogo 03/12/21- Fotografie da sopralluogo 31/03/22)

Il Tecnico

Ing. A. Caliandro

Sopralluogo 03/12/2021



F.to 1: Vista cortile di pertinenza e facciata villa




F.to 2: Vista cortile di pertinenza e facciata villa



F.to 3: Scala accesso lastrico solare e facciata villa su strada principale



F.to 4: Caldaia Vaillant e Citofono



F.to 5: Pavimenti interni e avvallamenti intonaco solaio intradosso



F.to 6: Rivestimento pareti cucina e controsoffittatura cucina



F.to 7: Tapparelle e pavimento veranda coperta posteriore



F.to 8: Infissi interni in legno bianco



F.to 9: Macchie di umido camera letto e vista bagno



F.to 10: Termosifoni e Placche



F.to 11: Scaldabagno Ariston e contatore elettrico con salvavita



F.to 12: Solaio garage e solaio soggiorno

Sopralluogo 31/03/2022




F.to 1: Vista lastrico solare



F.to 2: Vista intradosso solaio soggiorno



F.to 3: Vista intradosso solaio garage



F.to 4: Vista intradosso solaio abitazione con avvallamenti e bombature